

## 宝马 X5 FAS（驾驶员座椅模块）设码

**功能说明：** 宝马 X5，FAS（驾驶员座椅模块）有故障码：802A00 驾驶员座椅模块：未存储当前设码数据。可以先尝试做“设码”功能。

**支持产品：** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2018 年宝马 X5，VIN 为：WBAKR0100J0\*\*\*\*\*（如下图）；



### 操作指引：

1. FAS（驾驶员座椅模块）有故障码：802A00 驾驶员座椅调整模块：未存储当前设码数据。（如下图）；




图 1

2. 选择【编码/编程】(如下图);



图 2

3. 选择【设码】(如下图);

设码	备份/恢复 (设码数据)
刷隐藏	改装
编程	编程备份/还原

图 3

4. 确认车型信息正确，点“下一步”（如下图）；




图 4

5. 选择【FAS（驾驶员座椅模块）】（如下图）；



图 5

6. 点“是”继续（如下图）；



图 6

7. 选择 (\*) 建议项，【F025-17-03-510\*】（如下图）；



图 7

8. 重新编码已完成，点“确定”（如下图）；



图 8

9. FAS（驾驶员座椅模块）无故障码（如下图）；



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。