

宝马 530 驾驶员座椅标准化

功能说明： 座椅标准化

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 宝马 530 VIN:LBVKY9104KSR9**** (如下图)




FAS 系统报故障码：8029CA SMFA: 由于未校准或校准无效，而造成座椅位置无法传送。
(如下图)。



操作指引:

1. 选择【特殊功能】(如下图);




2. 选择【车身部分】(如下图);



3. 选择【驾驶员座椅标准化】(如下图);



4. 选择【F1】, 标准化驾驶员座椅 (如下图);




5. 按“继续”开始标准化（如下图）；



6. 标准化进行中（如下图）。






7. 标准化成功（如下图）：



8. 按“继续”退出服务功能（如下图）。



9. 系统无故障码（如下图）：



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。