

保时捷帕拉梅拉尾翼校准方法

功能说明： 保时捷帕拉梅拉尾翼校准方法

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2015 款保时捷帕拉梅拉


操作过程：



1. 该车辆因维修拆卸了尾翼，安装完毕后尾翼无法工作，一直处于展开位置



2. 用 431 PADV 进入保时捷诊断软件，点击【系统列表】;



3. 点击【后端电子设备】:



4. 点击【读故障码】:



5. 后端模块有一个【校准】故障码，故障码状态为【启用】故障码无法清除；



6. 点击【动作测试】:



7. 点击【设定】:



8. 点击【扰流板校正运行】:



9. 点击【执行】:



10. 显示【功能已完成】:



11. 清除故障码，【校准】故障码成功清除：



12. 尾翼可以正常收回，故障排除。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。