

## 2019 款大众途昂更换刹车片操作方法

**功能说明：** 2019 款大众途昂更换刹车片操作方法

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2019 款大众途昂

**操作过程：**



1. 一台 2019 款大众途昂，仪表显示【请检查制动摩擦片】检查需更换前后刹车片，更换后刹车片前需要进行刹车分泵回缩



2. 用 431PADV 进入大众诊断软件，点击左上角【特殊功能】:



## 3. 点击【刹车片更换】:



## 4. 点击“确定”:



5. 点击【03 刹车系统】:




6. 点击【刹车分泵回缩（准备换刹车片）】:



7. 点击“确定”；



8. 刹车分泵回缩中；





9. 刹车分泵回缩完成，关闭点火开关；



10. 仪表左下角的 ABS 和防滑灯闪烁，现在可以更换后刹车片了



11. 更换完成后，点击【刹车分泵释放（更换刹车片后执行的功能）】：



12. 点击“确定”：



13. 刹车分泵释放完成，点击“确定”；



15. 启动车辆，仪表制动报警消失，故障排。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。