

福特蒙迪欧维修保养模式（后刹车更换）

功能说明： 2014 年福特蒙迪欧配备电子手刹，更换后刹车片，需要执行 “维修保养模式（后刹车片更换）” 这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2014 年福特蒙迪欧，VIN 为：LVSHFFAC5EF*****（如下图）；



操作指引：

1. 进入【ABS（防抱死刹车模块）】（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 选择【维修保养模式 (后刹车片更换)】(如下图);



图 3

4. 认真阅读警告信息，点“确定”（如下图）；




图 4

5. 确保条件满足，点“是”进入维修保养模式。此时可以听到电机工作的声音（如下图）；



图 5

6. 安装好新的后刹车片后点“确定”；



图 6

7. 点“确定”退出维修保养模式。此时可以听到电机工作的声音（如下图）；




图 7

8. 操作完成点, 点“确定”, 后刹车片更换全过程结束 (如下图):




图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。