


2019 年吉利星越尾门校准

2019 年吉利星越 车辆 VIN 码: L6T7822Z5KD*****




功能作用: 更换尾门控制模块或者进行维修后, 尾门无法使用, 可以使用该功能执行校准

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 2019 年吉利星越, 车辆尾门发生碰撞, 维修后, 无法正常使用, 选择【X431-PADV】设备, 选择【吉利】软件, 连接进入后选择【帝豪】(如下图);




吉利汽车 嘉际MHEV 2019
VIN码 L6T7822Z5KD


2. 选择【星越】车型（如下图）；



3. 根据车型信息，选择对应选项“如下图”；



4. 选择【全系统检测】扫描出系统（如下图）；



5. 选择【后背门自动升举】（如下图）；

系统和功能

全系统列表 | 常用特殊功能 | ADAS校准功能

驾驶员座椅控制器(DSCU)	1	进入系统
行车记录仪(DVR)	4	进入系统
后备门自动升举(PTG)	1	进入系统
仪表系统(IPK)	正常	进入系统
电子换挡器控制器(EGSM)	正常	进入系统
转向柱组合开关(TCM)	正常	进入系统
电动助力转向系统(EPS)	正常	进入系统

吉利汽车 嘉际MHEV 2019
VIN码 L6T7822Z5K

系统拓扑 诊断报告 二手车报告 报告对比 故障引导 一键清码


6. 读取到如下故障码（如下图）；




7. 选择【特殊功能】（如下图）；




8. 选择【重置机械上止点位置（最大开度）】（如下图）；




9. 点“是”开始执行（如下图）；



10. 提示【开始执行成功】(如下图);



11. 退出功能, 执行一遍清码, 重新读码, 显示【无故障码】, 校准成功(如下图);



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。