

奔驰 S350 变速箱选档范围传感器学习

功能说明： 2009 年奔驰 S350，变速箱有故障码：2806 元件 Y3/8s1(选择范围传感器 (VGS) 未学习)。需要做“自学习过程：Y3/8s1(选择范围传感器 (VGS))”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2009 年奔驰 S350，VIN 为：WDDNG5GB7AA*****（如下图）；



操作指引：

1. 变速箱有故障码：2806 元件 Y3/8s1(选择范围传感器 (VGS) 未学习)（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 选择【自学习过程: Y3/8s1(选择范围传感器 (VGS))】(如下图);



图 3

4. 实施驻车制动，点“确定”（如下图）；



图 4

5. 将车辆档位挂到“P”，点“确定”（如下图）；




图 5

6. 将车辆档位挂到“R”，点“确定”（如下图）；




图 6

7. 将车辆档位挂到“N”，点“确定”（如下图）；




图 7

8. 将车辆档位挂到“D”，点“确定”（如下图）；




图 8

9. 自学习已完成，挂入P档，点“确定”（如下图）；



图 9

10. “2806 元件 Y3/8s1(选择范围传感器 (VGS) 未学习))” 这个故障码被清除掉 (如下图);



图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。