

丰田普拉多 ECM（发动机控制模块）VIN 写入

功能说明： 2017 年丰田普拉多，更换发动机 ECU 后有故障码：P0630 VIN 未编程或不匹配-ECM（发动机控制模块）/PCM（动力传动控制模块）。需要做“VIN 写入”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2017 年丰田普拉多，VIN 为：JTEBX3FJ0HK*****（如下图）；



操作指引：

1. 发动机系统有故障码： P0630 VIN 未编程或不匹配-ECM（发动机控制模块）/PCM（动力传动控制模块）。（如下图）；



图 1

2. 进【特殊功能】，选择【汽车识别码 (VIN)】(如下图)；



图 2

3. 该功能用于输入 VIN 到 ECM/PCM。点“确定”(如下图)；




图 3

4. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；



图 4

5. 查看车辆铭牌，输入车辆 VIN，点“确定”（如下图）；



图 5

6. VIN 已被正确写入, 点“确定”(如下图);





图 6

7. 发动机系统无故障码 (如下图);



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。