


玛莎拉蒂莱万特 PTS（电子泊车辅助系统）清故障码

功能说明： 21 年玛莎拉蒂莱万特，清故障码，需要用到克莱斯勒 12+8 专用诊断接头。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备配合克莱斯勒 12+8 专用诊断接头。

实测车型： 2021 年玛莎拉蒂莱万特，VIN 为：ZN6AU61E4NX*****（如下图）；



操作指引：

1. 克莱斯勒 12+8 专用诊断接头（如下图）；



图 1

2. 智能诊断识别出车型，点【诊断】（如下图）；




图 2

3. 认真阅读重要提示：此车清码、动作测试和特殊功能需要用到克莱斯勒 12+8 专用诊断接头。（如下图）；




图 3

4. 找到网关模块（如下图）；



图 4

5. 拔掉连接网关的线束（如下图）；



图 5

6. 连接网关的线束（如下图）；



图 6

7. 在网关的连接线束上接上克莱斯勒（12+8）专用诊断接头（如下图）；



图 7

8. 在克莱斯勒（12+8）专用诊断接头的线束上接上 16PIN 诊断头（如下图）；



图 8

9. PTS（电子泊车辅助系统）有 8 个故障码。点【进入系统】（如下图）；



图 9

10. 点【清故障码】，点“是”（如下图）；




图 10

11. 清除故障码完成。点“确定”（如下图）；




图 11

12. PTS（电子泊车辅助系统）无故障码（如下图）；




图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。