

大众辉昂空调系统匹配风门端位

功能说明：大众辉昂，空调系统有故障码：B201000 无基本设置。需要做“匹配风门端位”这个功能。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2019 年大众辉昂，VIN 为：LSVCC73E3K2*****（如下图）；



操作指引：

1. 空调系统有故障码：B201000 无基本设置（如下图）；



图 1

2. 选择【04 系统调整】(如下图);



图 2

3. 选择【匹配风门端位】(如下图);



图 3

4. 基本设置状态：不在运行。点“调整”按钮(如下图)；



图 4

5. 基本设置状态：正确完成(如下图)；



图 5

6. 空调系统无故障码（如下图）；



图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。