

## 比亚迪 E2 电池冷却系统主动测试

**功能说明：** 比亚迪 E2，电池包维修，加注冷却液后，冷却管道有真空需要做“冷却系统系统主动测”这个特殊功能。

**支持产品：** 元征 X-431 EV MAX 新能源综合诊断设备

**实测车型：** 比亚迪 E2，VIN 为：LC0CE4DCXM\*\*\*\*\*（如下图）；



### 操作指引：

1. 使用元征 X-431 EV MAX 选择比亚迪车系自动搜索车型 E2 点击快速扫描（如下图）；




图 1

2. 点击电池管理器进入系统（如下图）；



图 2

3. 选择【电池管理器 400 (BMS)】进入系统，读取故障代码（如下图）；



图 3

4. 选择【特殊功能】(如下图);



图 4

5. 选择【冷却液 更换】(如下图);



图 5

6. 选择【一键电池冷却主动测试】(如下图);



图 6

7. 选择【一键电池冷却主动测试开启】(如下图);



8. 开启成功后可以看到功能进行中、也可以听到水泵工作的响声，并且冷却液会进行排气液位会持续下降。



图 7

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。