

## 2019 年宝马 530Li 驾驶员座椅模块校准

2019 年宝马 530Li 车辆 VIN 码: LBVKY5105KST\*\*\*\*\*



**功能作用:** 更换控制模块或者车辆报相关校准故障码, 需使用该功能对座椅进行校准


**支持产品:** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**测试产品:** X431-PAD 5

1. 选择【X431-PAD5】设备, 选择【宝马】软件, 进入后选择【自动搜索】识别车型信息, 确认无误后, 点“下一步”(如下图);



## 2. 选择【极速检测】扫描全车系统（如下图）：



## 3. 扫描系统后，【驾驶员座椅模块】显示如下故障码（如下图）：

|                                                      |                                      |      |       |       |       |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|
| 系统和功能                                                | 宝马 V51.50 > 系统功能                     |      |       | 0 b/s | 0 b/s | 14.25V |
| 系统拓扑                                                 | HU-H (高级型主机)                         | 2 ^  | 进入系统  |       |       |        |
| 系统列表                                                 | B7F87F HU-H: 设码故障                    |      |       | 永久    | Q     |        |
|                                                      | B7F880 HU-H: 设码故障                    |      |       | 永久    | Q     |        |
| 多系统数据流                                               | SMFA (驾驶员座椅模块)                       | 3 ^  | 进入系统  |       |       |        |
| 特殊功能                                                 | 8029CA SMFA: 由于未校准或校准无效,而造成座椅位置无法传送。 |      |       | 间歇    | Q     |        |
| 常用特殊功能                                               | 802A1E SMFA: 因发动机启动而无法进行座椅调整         |      |       | 间歇    | Q     |        |
|                                                      | 802A7E 内部软件错误, 座椅调整装置停用              |      |       | 间歇    | Q     |        |
| 防盗系统                                                 | SMBF (前排乘客座椅模块)                      | 1 ^  | 进入系统  |       |       |        |
| ADAS 校准                                              | J2C1E SMBF: 因发动机启动而无法进行座椅调整          |      |       | 间歇    | Q     |        |
| SN:989347311687<br>宝马 530Li 2019<br>VIN码 LBVKY5105K3 |                                      |      |       |       |       |        |
|                                                      |                                      | 诊断报告 | 二手车报告 | 报告对比  | 故障引导  | 一键清码   |

4. 选择左侧的【常用特殊功能】(如下图):




5. 选择【座椅标定】(如下图):



6. 选择【驾驶员座椅标准化】(如下图);



7. 提示【识别控制单元】(如下图);



8. 阅读提示，然后点“继续”（如下图）；



9. 阅读提示，满足提示条件，然后点“继续”（如下图）；




10. 提示“座椅标准化已激活”（如下图）：



11. 提示“已成功进行了座椅标准化设置”，点“继续”（如下图）：



12. 点“继续”退出服务功能（如下图）；



13. 执行清码后再读码，显示“无故障码”，校准结束（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。