

别克陆尊 EBCM（ABS 电子刹车控制模块）在线编程

功能说明：别克陆尊 EBCM（ABS 电子刹车控制模块）有故障码：C056E-47 电子控制单元软件-车辆识别码未编程。需要做“在线编程”功能。

支持产品：元征 PADIII、PAD5、PAD7、PAD9 等支持编程功能的诊断设备。

实测车型：2015 别克陆尊，VIN 为：LSGUD84X2FE*****（如下图）；



操作指引：

1. EBCM（ABS 电子刹车控制模块）有故障码：C056E-47 电子控制单元软件-车辆识别码未编程。（如下图）；




图 1

2. 选择【在线编程】（如下图）；




图 2

3. 确认读到的车架号码和车辆铭牌处的车架号一致，点“是”（如下图）；



图 3

4. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；




图 4

5. 选择【EBCM（ABS 电子刹车控制模块）】（如下图）；



图 5

6. 点【编程】(如下图);




图 6

7. 确认点火开关打开, 发动机关闭。点“是”(如下图);



图 7

8. 编程中，请耐心等待（如下图）；



图 8

9. 编程成功，点“确定”；




图 9

10. EBCM（ABS 电子刹车控制模块）无故障码（如下图）；



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。