

# 宝马 X1 发动机设码

**功能说明：** 2017 年宝马 X1，发动机有故障码：021208 DME 设码：缺少。需要做“设码”功能。

**支持产品：** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2017 年宝马 X1，VIN 为：LBVHZ5104JM\*\*\*\*\*（如下图）；



## 操作指引：

1. 保存故障报告，发动机有故障码：021208 DME 设码：缺少（如下图）；




图 1

2. 选择【编码/编程】（如下图）；



图 2

3. 选择【设码】（如下图）；



图 3

4. 确认车型信息正确，点“下一步”（如下图）；




图 4

5. 选择【DME（数字式发动机电子伺控系统）】（如下图）；



图 5

6. 设码需要较长时间，点“是”（如下图）；




图 6

7. 选择【F056-23-07-570\*】（如下图）；



图 7

8. 设码中（如下图）；




图 8

9. 重新编码已完成。点“确定”（如下图）；




图 9

10. 保存故障报告，发动机无故障码（如下图）；




图 10

## 声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。