

中国通用凯迪拉克 CT5 变速器维修保养快速学习操作方法

功能说明： 变速器维修保养，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2024 凯迪拉克 CT5。VIN 码为：LSGDS5AL1RH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】(如下图);




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）：



图 2



图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型 (如下图);



图 4




图 5




图 6



图 7

4. 点击【TCM(变速箱控制模块)】进入系统 (如下图);




图 8




图 9

5. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 10

6. 点击【变速器维修保养快速学习】功能 (如下图);



图 11

7. 根据提示信息“应仅在进行变速箱内部维修或部件更换后执行本功能”，“执行本功能时请关闭车门和发动机盖”，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 12

8. 根据提示信息“车辆必须挂入驱动档和启动发动机”，完成操作要求（如下图）；



图 13



图 14

9. 提示信息“正在学习”(如下图);



图 15



图 16



图 17

10. 此时提示信息为“快速学习完成”(如下图);



图 18




图 19

11. 提示信息“如果功能成功执行，但是无法正常换挡或者无法驱动车辆，请关闭点火开关并等待3到6分钟，然后再尝试换挡或者驱动车辆。如果仍然不能工作，请重新执行功能再尝试。”(如下图);




图 20

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。