

保时捷 911 后扰流板校准

功能说明： 2017 款保时捷 911 后扰流板校准

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2017 款保时捷 911



维修拆装了后扰流板后，后扰流板无法收起



按压扰流板按键，按键灯闪烁，但是无法收回扰流板



操作过程:

1. 用 431 PAD 5 进入保时捷诊断软件, 选择【后端电子设备】, 点击【读故障码】;



2. 读出一个【C1007 校准】故障码, 故障码状态为【启动】, 故障无法删除, 需要对后扰流板进行校准



3. 点击【动作测试】:



4. 点击【设定】:



5. 点击【后扰流板标准化运行】:



6. 点击【执行】:



7. 动作测试状态为【功能已完成】，后扰流板校准成功；




8. 再次读取故障码，故障码状态为【未启用】，故障码可以清除；





9. 按压后扰流板按钮，扰流板可以成功收回，校准完成。





声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。