

中国通用别克新君威动力转向软制动复位操作方法

功能说明： 转向角度传感器故障或者转向角度传感器更换，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】(如下图)；




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2



图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4




图 5




图 6




图 7

4. 点击【EPS(电动助力转向系统)】进入系统（如下图）；




图 8



图 9

5. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 10

6. 点击【动力转向软制动复位】功能（如下图）；



图 11

7. 提示信息“先打开后关闭驾驶员车门”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 12

8. 提示信息“关闭点火，并取下钥匙。打开驾驶员车门，然后关闭”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 13




图 14

9. 提示信息“打开点火开关”，点击“确定”进入下一步（如下图）：




图 15




图 16

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。