

中国通用别克新君威方向盘转角传感器对中操作方法

功能说明： 方向盘传感器故障修复或更换，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2



图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4




图 5




图 6




图 7

4. 点击【EPS(电动助力转向系统)】进入系统（如下图）；




图 8



图 9

5. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 10

6. 点击【方向盘转角传感器对中】功能（如下图）；



图 11

7. 提示信息“使前轮朝向正前方，且方向盘居中”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 12




图 13

8. 提示信息“1.关闭点火。2.打开驾驶员车门，然后关闭。3.按下[确定]后等待车辆完全停止”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 14




图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。