

2023 年一汽红旗 HS5 座椅通风系统标定

2023 年红旗 HS5 车辆 VIN 码: LFPH4APP0P1A*****




功能作用: 更换或者维修控制模块后, 座椅通风系统无法工作, 可以使用该功能对其进行校准


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PAD 5

1. 选择【智能诊断】识别车辆信息后, 选择【诊断】菜单 (如下图);



2. 选择【一汽红旗】（如下图）；



3. 选择【红旗 HS5】车型（如下图）；




4. 根据车型信息选择年份进入后，选择【快速测试】扫描系统（如下图）；




5. 选择【SCCU 座椅环境控制单元】，进入后选择【SCCU 座椅通风系统标定】（如下图）；



6. 点“是”进行标定（如下图）；



7. 提示“程序正在处理中，请稍后”（如下图）；



8. 提示“座椅通风系统标定成功”，点“确定”标定结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。