

中国通用别克新君威动力转向软制动学习操作方法

功能说明： 转向角度传感器故障或更换，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2



图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4




图 5




图 6



图 7

4. 点击【EPS(电动助力转向系统)】进入系统（如下图）；



图 8



图 9

5. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 10

6. 点击【动力转向软制动学习】功能（如下图）；



图 11

7. 提示信息“先打开后关闭驾驶员车门”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 12

8. 提示信息“使方向盘在-5° 和 5° 之间居中。从方向盘移开双手和其他物体”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 13

9. 提示信息“启动发动机”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 14

10. 提示信息“1.缓慢向左转动方向盘，直至其到达停止位置。2.缓慢向右转动方向盘，直至其到达停止位置。3.定中方向盘。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 15

11. 提示信息“关闭点火，并取下钥匙。打开驾驶员车门，然后关闭”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 16



图 17

12. 提示信息“打开点火开关”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 18




图 19

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。