

## 2010 年道奇酷威节气门匹配

2010 道奇酷威 车辆 VIN 码: 3D4PG6FD2AT1\*\*\*\*\*



**功能作用：** 更换节气门或者清洗节气门后需使用该功能对节气门进行匹配学习


**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**测试产品：** X431-PAD5

1. 选择【X431-PAD 5】设备，选择智能诊断识别车型，确认车辆信息无误后点【诊断】（如下图）；



2. 选择【全系统检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 选择【发动机控制模块】，读取到一系列故障码，车辆无法加油（如下图）；




## 4. 选择【特殊功能】(如下图);



## 5. 选择【学习 ETC (电子节气门控制, 节气门匹配)】(如下图);




6. 点“确定”（如下图）；




7. 提示“将车辆热车一段时间，在执行此功能，否则会导致执行失败”，热车后点“确定”（如下图）；




8. 点“确定”（如下图）；




9. 提示“将油门踏板踩到底，保持节气门全开”，踩下后点“确定”（如下图）；




10. 提示“松开油门踏板”，松开后点“确定”（如下图）；



11. 提示“不要触碰油门踏板”（如下图）；



12. 提示“电子节气门学习完成”，点“确定”（如下图）；




13. 提示“学习通过”，点“确定”（如下图）；





14. 阅读提示，点“确定”（如下图）；



15. 清码后，重新读码，显示“无故障码”，匹配结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。