

2017 年奔驰 GLS 水平高度校准

功能说明： 更换水平高度传感器

支持产品： 元征 PADIII、PADV、PRO5 等综合诊断设备

实测车型： 2017 奔驰 GLS，车辆 VIN 码：4JGDF6EE2GA628***

故障码如图：



操作流程:

- 选择空气悬挂系统的【特殊功能】进入, 如图 3;





图 2

3. 选择【水平校准】进入图 3;



4. 打开点火开关选择“确定”进入如图 4;





图 4

5. 数值不在标准值内，需要等待车辆自动调整如图 5；



6. 等至车辆高度在标准值内如图 6；





图 6

7. 选择“继续”进入，图 7；



8. 选择【F3】进入如图 8；



图 8

9. 没有测量工具可选择中间值输入选择“确定”进入如图 9：




图 9

10. 输入中间值选择“确定”进入如图 10；




图 10

11. 输入中间值选择“确定”进入如图 11;




图 11

12. 输入中间值选择“确定”进入如图 11;



图 12

13. 确认数值无误后选择“继续”进入如图 13;



14. 选择“确定”退出如图 14;



图 14

15. 校准成功选择“确定”退出如图 15;



图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。