

2019 年宝马 X7 接收器音频运行模块在线设码

2019 年宝马 X7 车辆 VIN 码: WBACW210XKLSXXXX




功能作用: 更换或者维修 RAM (接收器音频运行模块), 车辆报设码相关故障后, 可以使用该功能对系统进行设码


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PAD5

- 选择【X431-PAD5】设备, 选择【智能诊断】识别到车型信息, 选择【诊断】(如下图);



2. 选择【极速检测】扫描全车系统 (如下图);



3. 选择【RAM (接收器音频运行模块)】, 进入读取到如下故障码 (如下图);



4. 选择左侧的（编码/编程）菜单（如下图）：



5. 选择【设码】(如下图)：

| 菜单显示 | |
|-------------------|--------------|
| 宝马 V51.55 > 编码/编程 | |
| 设码 | 备份/恢复 (设码数据) |
| 刷隐藏 | 改装 |
| 编程 | 设码 (TCP) |
| 编程备份/还原 | |



6. 确认车型信息无误，点“下一步”（如下图）；



7. 选择【RAM (接收器音频运行模块)】（如下图）；




8. 选择“是”(如下图);




9. 选择“否”执行自动设码 (如下图);



10. 提示“设码中，请稍后”(如下图);



11. 提示“重新编码已完成”，点“确定”(如下图);



12. 退出设码，重新进入“RAM（接收器音频运行模块）”系统执行一遍清码，然后重读故障码，显示“无故障码”，设码结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。