

马自达 3 B1251、B1282、B2014 故障码解析

1. 故障码含义

DTC	故障码含义
B1251 、	气候控制单元 (+5 V 电源或传感器接地) 系统
B1282 、	
B2014	

2. 可能的原因:

气候控制单元与各个温度传感器、空气混合执行器或气流模式执行器之间的线束开路

3. 故障码诊断流程:

- 1) 断开气候控制单元连接器和蒸发器温度传感器连接器。
- 2) 检查气候控制单元接线端 U 与蒸发器温度传感器接线端 A 之间的线束是否开路:
 - 是: 修理线束。
 - 否: 该系统目前正常, 清除故障码。