

2010 思铂睿 K24Z3 型发动机冷却系统

摘要：

本文档主要讲述 2010 东风本田思铂睿 K24Z3 型发动机冷却系统及其零部件的拆装、检查、测试、更换、维修。

关键字：

2010 思铂睿 散热器 节温器 冷却液 风扇 水泵 水管

目录

1. 组件位置图.....	1
2. 散热器盖的测试.....	2
3. 散热器的测试.....	3
4. 风扇电机的测试.....	4
5. 节温器的测试.....	5
6. 水泵的检查.....	6
7. 水泵的更换.....	7
7.1 配备机油冷却器.....	7
7.2 未配备机油冷却器.....	8
8. 冷却液的检查.....	10
9. 冷却液的更换.....	11
10. 节温器的更换.....	14
11. 冷却液通路的更换.....	16
12. 冷却液出口装置的拆卸和安装.....	22
13. 连接管的更换.....	24
14. 风扇、风扇电机和罩的拆卸与安装.....	25
14.1 拆卸.....	25
14.2 安装.....	26
15. 散热器的更换.....	27
16. 风扇控制.....	32
16.1 组件位置图.....	32
16.2 故障症状处理.....	33
16.3 电路图.....	35
16.4 散热器风扇电路故障处理.....	36