

服务间隔复位（保养灯归零）

功能说明：

本功能用于对路虎车型进行保养灯归零处理。

操作指引：

1). 操作步骤如下图所示：





车辆信息

Range Rover

Range Rover Sport

Range Rover Evoque

Freelander

Discovery

Defender









PCM (超级增压V8汽油发动机)

PCM (自然吸气式V8汽油发动机)

3.0L柴油V6发动机


4.4L 柴油 V8

2.0L 汽油 GTDi

混合







自适应清除

燃油预备常规程序

节流阀致动器更换

机油维修计数器复位

























2). 其他适用车型 —



车辆信息

Range Rover

Range Rover Sport

Range Rover Evoque

Freelander

Discovery

Defender









PCM (超级增压汽油V6发动机(3.0 L))

PCM (超级增压V8汽油发动机)

PCM (自然吸气式V8汽油发动机)

3.0L柴油V6发动机

4.4L 柴油 V8

2.0L 汽油 GTDi

混合

