


## 2017 年沃尔沃 XC60 节气门匹配

2017 年沃尔沃 XC60 车辆 VIN 码: LYVDE40A8HB0\*\*\*\*\*



**功能作用:** 更换新的节气门或者清洗节气门后, 需使用该功能对节气门进行学习


**支持产品:** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**测试产品:** X431-PADV


1. 2017 年沃尔沃 XC60, 清洗节气门后, 车辆怠速过高, 超过 1000 转 (如下图);




2. 选择【X431-PADV】设备，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；



3. 选择【智能检测】扫描系统（如下图）；



4. 选择【发动机控制模块】（如下图）；




5. 选择【特殊功能】（如下图）；



## 6. 选择【复位节气门自适应值】(如下图):



## 7. 阅读提示, 满足条件“打开点火开关”, 然后点“确定”开始执行(如下图):



8. 学习成功后提示“已执行”，点“确定”后关闭点火开关等待 3 分钟（如下图）；



9. 等待一会后，启动汽车，查看仪表，怠速低于 1000 转，车辆恢复正常，学习结束（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。