


北京现代悦纳遥控器匹配

功能说明： 北京现代悦纳钥匙遥控失效，需要做“遥控器匹配”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2020 年北京现代悦纳，VIN 为：LBEYCADB4LS*****。(如下图)；



操作指引：

1. 选择【CODE（遥控器代码保存）】(如下图)；



图 1

2. 选择【读数据流】(如下图);



图 2

3. 钥匙遥控失效。RK RX 状态 (遥控器交互状态): 无效发送 (如下图);



图 3

4. 进特殊功能，点【遥控器匹配】(如下图);




图 4

5. 拔出点火钥匙，等待 2 秒，按下遥控器的“LOCK”按钮 1 秒以上 (如下图);



图 5

6. 已注册第 1 把遥控器，不需要注册其他遥控器，点“取消”（如下图）；



6. 再读数据流，RK RX 状态（遥控器交互状态）：解锁（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。