


福特探险者参数重置

功能说明: 福特探险者, 更换转向柱锁模块, 车辆无法启动。CLM (转向柱锁模块) 有故障码: B1026 转向柱锁。需要做“参数重置”功能。

支持产品: 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型: 2014 年福特探险者, VIN 为: 1FM5K8F80EG***** (如下图);



更换下来的转向柱锁模块。



操作指引：

1. 保存故障报告，CLM（转向柱锁模块）有故障码：B1026 转向柱锁（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图)；



图 2

3. 选择【车身】(如下图);



图 3

4. 选择【安全】(如下图);



图 4

5. 选择【PATS（被动防盗系统）功能】(如下图);



图 5

6. 打开点火开关，点“确定”(如下图);




图 6

7. 该步骤需要 10 分钟。点“是”继续（如下图）：



图 7

8. 安全访问许可。点“确定”（如下图）；



图 8

9. 选择【参数重置 (BCM (车身控制模块) /PCM(动力系统控制模块)/CLM/ESCL)】
(如下图);



图 9

10. 操作进行中，请耐心等待（如下图）；




图 10

11. 操作成功，将点火开关转到 OFF 位置。点“确定”（如下图）；





图 11

12. 保存故障报告，CLM（转向柱锁模块）无故障码。车辆可以启动了（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。