

丰田 Supra 保养灯归零

功能说明：2021 年丰田 Supra，保养灯归零，需要进宝马诊断软件归零

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。


实测车型：2021 丰田 Supra，VIN 为：JT2DB41A9NW***** (如下图)；



丰田 Supra 车尾照片 (如下图)；



中控屏显示：机油还剩 10Km



操作指引：

1. 进丰田软件，选择【Supra】车型（如下图）；



图 1

2. 提示：请选择【宝马软件】进行测试。点“确定”退出（如下图）；




图 2

3. 进宝马软件，选择【自动搜索】，确认 VIN 正确，不需要修改，点“否”（如下图）；




图 3

4. 确认车型信息正确，点“下一步”（如下图）；



图 4

5. 选择【特殊功能】（如下图）；



图 5

6. 选择【维护】(如下图):



图 6

7. 选择【CBS 重置 UDS (保养灯归零)】(如下图):



图 7

8. F1: 发动机机油: 1% / 12000KM / 1。点“F1”按钮 (如下图);



图 8

9. 发动机机油正在进行预测复位 (如下图);




图 9

10. F1: 发动机机油: 100% / 12000KM / 2 (如下图);



图 10

11. 中控屏显示: 机油还剩 12000Km (如下图);



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。