

中国通用别克 GL8ES 陆尊安全气囊模块锁定（气囊激活）操作方法

功能说明：当安全气囊模块锁定后需恢复功能时，解锁并激活或更换核心部件后重新匹配激活后，需要执行该功能。

支持设备：元征全系列综合诊断设备

实测车型：2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图);




图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图);




图 3

3. 点击【SRS(安全气囊)】进入系统 (如下图);




图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 6

5. 点击【安全气囊模块锁定 (气囊激活)】功能 (如下图);



图 7

6. 提示信息“请打开点火开关！”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8




图 9




图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。