


2022 年一汽红旗 E-QM5 驾驶员侧车门标定

2022 年一汽红旗 E-QM5 车辆 VIN 码: LFPHC7CE9N2A*****




功能作用: 更换车窗控制模块或者维修控制马达后, 需使用该功能对车窗进行校准

支持产品: 元征系列支持新能源诊断的综合诊断设备

测试产品: X431-PAD 5


1. 选择【X431-PAD 5】设备, 使用【智能诊断】识别车型, 确认无误后, 点【诊断】(如下图);



2. 选择【红旗 E-QM】车型（如下图）；



3. 选择【常用特殊功能】（如下图）；



4. 选择【门窗标定】(如下图):




5. 选择【DDCU (驾驶员侧车门控制系统)】(如下图):




6. 选择【DDCU（驾驶员侧车门控制系统）门控单元防夹自学习】（如下图）；




7. 点“是”进行学习（如下图）；



8. 提示“正在执行标定”（如下图）；



9. 提示“自学习成功”，点“确定”标定结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。