

2024 年蔚来 ET5T 雷达系统动态校准

功能说明： 更换前雷达控制模块需要校准

支持产品： 元征 PADIII、PADV、PRO5 等编程款诊断设备

实测车型： 蔚来 ET5T，车辆 VIN 码：HJNNBDLH3RB60****

注意事项： 2024 年以后属于 NT2.0 平台，需要解锁 OBD 防火墙或使用转接线连接副驾驶座椅底下的网关电脑后执行诊断和提示功能




图 1



图 2

操作流程:

1. 选择【前雷达传感器】进入，如图 3；



图 1

2. 选择【特殊功能】进入如图 2；



图 2

3. 选择【前雷达传感器标定】进入图 3；




图 3

4. 选择“确定”进入如图 4；




图 4

5. 将车辆保持在驻车状态选择“确定”进入如图 5;



图 5

6. 开始动态校准请在直线较多和路口较少路面校准如图 6;




图 6

7. 校准中图 7;



图 7

8. 完成动态校准保存诊断报告，清除故障码测试车辆是否正常如图 8;




图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。