


## 2023 年广汽埃安 Alon Y PLUS 转向角传感器校准

2023 年广汽埃安 Alon Y PLUS 车辆 VIN 码: LNADHAB15P10\*\*\*\*\*




**功能作用:** 更换转向角传感器或者控制模块后, 报相关故障码需使用该功能进行学习

**支持产品:** 元征系列支持新能源诊断的综合诊断设备

**测试产品:** X431-PAD 5

1. 选择【X431-PAD 5】设备, 选择【广汽传祺软件】, 进入后, 选择【手动选择】(如下图);




SN:989347311687  
广汽埃安 Aion Y PLUS 2023  
VIN码 LNADHAB15P1

2. 选择【Aion Y PLUS】(如下图);



3. 选择【全系统检测】扫描系统 (如下图);



4. 选择【BCS 刹车控制模块】，进入后选择【特殊功能】（如下图）；



SN:989347311687  
 广汽埃安 Aion Y PLUS 2023  
 VIN码 LNADHAB15F

5. 选择【转角传感器标定】（如下图）；




SN:989347311687  
 广汽埃安 Aion Y PLUS 2023  
 VIN码 LNADHAB15F

6. 阅读提示，满足条件后点“确定”开始标定（如下图）；



7. 提示“读取标定结果”（如下图）；



8. 提示“转角传感器标定成功”，点“确定”学习结束（如下图）。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。