

菲亚特 Proto 进气节气门阀更换


支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD 5

功能说明： FIAT 在进气节气门被更换后学习其机械特性/偏差时执行该程序


实测车型： 2022/Fiat/Proto, VIN 码为：VXFVBYHRMNZ0*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的【菲亚特】软件去测试；







2. 选择【自动搜索】菜单去自动识别车型, 识别成功后, 选择“确定”;




3. 选择“不需要，我使用 12+8 转接头”；



4. 选择【继续】；



5. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车所有系统；




6. 点击【ECM (发动机控制模块)】进入系统；



7. 选择【特殊功能】:



8. 选择【多功能】:




9. 选择【进气节气门阀更换】:




10. 选择“确定”:




11. 选择“确定”；




12. 选择“确定”；



13. 选择“确定”；



14. 等待倒计时结束；



15. 选择“确定”，程序执行完成。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。