

马自达 3 B1213、P1260 故障码解析

1. 故障码含义

DTC	故障码含义
B1213/P1260	只登记了一个钥匙 ID 号

检测条件:

只登记了一把钥匙。

2. 可能的原因:

只有一把已登记钥匙。

3. 故障码诊断流程:

1) 用 X431 进行 PID/ 数据监控检查, 并确是否登记了两把或两把以上的钥匙:

- 是: 更换仪表组, 并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序。
- 否: 用 X431 清除钥匙 ID 号并重新登记一把新钥匙, 执行下一步。

2) 使用已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置。

3) 用 X431 检查是否再次出现 B1213/P1260:

- 是：更换仪表组，并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序。
- 否：故障检修完成。

LAUNCH