

上海大众途观轿车发动机增压部分

摘要

本文档主要描述上海大众 2010 款途观轿车发动机增压部分的拆装与维修。

关键字

废气涡轮增压器、压力罐、增压空气冷却器等。

LAUNCH

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. 废气涡轮增压器 | 1 |
| 1.1 废气涡轮增压器 - 装配概述 | 1 |
| 1.1.1 第 1 部分 | 1 |
| 1.1.2 第 2 部分 | 5 |
| 1.1.3 第 3 部分 | 7 |
| 1.1.4 第 4 部分 | 8 |
| 1.2 拆卸和安装涡轮增压器 | 10 |
| 1.3 检测废气涡轮增压器的压力罐 | 19 |
| 1.4 拆卸和安装废气涡轮增压器的压力罐 | 22 |
| 1.5.1 装备 1.8 TSI 发动机 CEA 的车型: | 24 |
| 2. 带废气涡轮增压器的增压空气系统 | 31 |
| 2.1 增压空气冷却器 - 装配概述 | 31 |
| 2.2 拆卸和安装增压空气冷却器 | 32 |
| 2.3 涡轮增压器概述图 | 35 |
| 2.4 安装带有插接连接的空气导管 | 36 |
| 2.5 检查带废气涡轮增压器的增压空气系统的密封性 | 37 |

LAUNCH