


P0650 故障指示灯故障解析

故障码说明:

故障码	故障说明	故障原因
P0650	故障指示灯故障	1. 故障指示灯线路故障 2. 组合仪表有故障

检查电路



故障码诊断流程:

1. 检查发动机 ECM 和组合仪表线束连接器	
1) 脱开发动机 ECM 线束连接器，脱开组合仪表线束连接器，检查发动机 ECM 连接器端子 31-E6 与组合仪表连接器端子 A33-C7 间的电阻，应小于 1Ω	
2) 检查线束连接器是否与车身短接	
若正常，则进行下一步检查	若异常，则修理或更换线束和连接器
2. 检查组合仪表	
1) 组合仪表 A32-C7 接蓄电池 (+) 极，A31-C7 接蓄电池 (-) 极，发动机故障指示灯应点亮	
2) 断开 A31-C7，发动机故障指示灯应熄灭	
若正常，则更换 ECM	若异常，更换组合仪表

LAUNCH