

## P0171、P0172 燃油系统故障解析

### 故障码说明：

DTC	诊断项目
P0171	燃油系统太稀（组1）
P0172	燃油系统太浓（组1）

LAUNCH

## 故障码诊断流程:





