

换档轴油封漏油的处理方法

故障描述:

一辆一汽-大众捷达 2007 款轿车行驶 47321KM 后, 车主反映选档换档轴油封漏油。

故障诊断:

- 1). 确认是选档换档轴油封漏油



图 1

- 2). 用专用工具拉出油封
- 3). 检查油封外围壁是否光滑, 是否失圆。----无
- 4). 检查换档轴是否有磨损, 发现换档轴磨损严重
- 5). 检查换档轴的晃动量---- 无
- 6). 由于换档轴长期处于摩擦状态, 故容易产生磨损。更换的时候, 我们要检查它的状态。

7). 更换换档轴和油封，在密封唇上注满多用途润滑脂，用 30-23 敲入。

维修总结:

虽然更换轴油封很简单，但我们除了操作规范外，还要分析它漏油的原因。

LAUNCH