

P0601电子控制单元校验码错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0601	电子控制单元校验码错误

故障码分析：

- 1). 故障码无法清除，故障属稳态故障；
若为偶发故障重点检查线束接头是否存在松脱现象。
- 2). 已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
- 3). 检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；
- 4). 更换ECU，进行测试。
若此时故障码能清除，则故障部位在ECU，若此时故障码仍然无法清除，则换回原有ECU，重复流程，再次进行检修工作。

故障码诊断流程：

- 1). 接上诊断及转接器，将点火开关置于“ON”。
后续步骤：到步骤2
- 2). 清除故障代码，并再次确认该故障是否为稳态故障。
检测结果，是：到步骤3
否：系统正常
- 3). 更换ECU。
- 4). 故障排除。