

# C121C 扭矩请求信号遭拒绝故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
C121C	扭矩请求遭拒绝

### 工作原理

ASC-ECU 在必要时将信号送往发动机 ECU，使发动机输出降低以配合 ASC 系统工作。

## 故障码分析：

### 1). 故障诊断代码的设置条件

当要求降低发动机输出的请求遭到发动机 ECU 拒绝时，设置此故障诊断代码。

### 2). 可能的原因

- A). 编码错误
- B). 发动机 ECU 故障
- C). ASC-ECU 故障
- D). 外部噪声信号干扰

## 故障码诊断流程：

### 1). 诊断仪 CAN 总线诊断。

- A). 使用诊断仪来诊断 CAN 总线。
- B). 问题：检查结果是否正常？
  - a). 是：转到第 3 步。
  - b). 否：修理 CAN 总线。完成后，转到第 2 步。

### 2). 复位 CAN 总线后重新检查故障诊断代码。

- A). 问题：是否设置了故障诊断代码 C121C？
  - a). 是：转到第 5 步。
  - b). 否：该诊断结束。

### 3). 诊断仪其它系统诊断代码。

- A). 使用诊断仪检查发动机 ECU 中是否设置了故障诊断代码。
- B). 问题：是否设置了故障诊断代码？
  - a). 是：对发动机 ECU 的故障诊断代码进行故障排除。
  - b). 否：转到第 4 步。

### 4). 检查是否重设了故障诊断代码。

- A). 问题：是否设置了故障诊断代码 C121C？
  - a). 是：更换 ASC-ECU。

- b). 否：如果故障症状已经得到解决，则可能发生了间歇性故障，例如插接器或线束接触不良。
- 5). 诊断仪故障诊断代码。
- A). 检查 ASC-ECU 中是否设置了故障诊断代码 U1417。
  - B). 问题：是否设置了故障诊断代码 U1417？
    - a). 是：对故障诊断代码 U1417 进行故障排除。
    - b). 否：更换 ASC-ECU。

LAUNCH