

发动机不好着车

故障描述:

一辆 2006 款保时捷卡宴。该车每次为车辆加完油后，发动机要打很久才能启动（类似于新款车高压泵故障，但时间更长），有时甚至于需要重复启动发动两三次才能打着。

故障诊断:

- 1). 此故障在旧款车型中较为常见，有些车辆在发动机中有故障码指示油箱通风流量不正确或存在大量泄漏，这种情况会同时出现发动机故障灯亮，多为炭罐故障或破损，另外，也可能是油箱盖关闭不严造成。另一种情况系统中无故障码，多为单向阀故障造成燃烧室过浓引起难启动。
- 2). 故障排除：视情况更换炭罐或炭罐电磁阀，或者检查油箱盖密封状况，必要时更换。

LAUNCH