

2.22 P0131: 00 AF 传感器电路输入低

故障码说明:

DTC	说明
P0131: 00	AF 传感器电路输入低

注意: 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆:

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析:

检测条件:


- 如果PCM中的A/F传感器的控制电压为1.13V (+ 接线端) 或更低、或为0.64 V (- 接线端) 或更低。

诊断支持说明:

- 此为间断性监控器 (A/F传感器、HO2S)。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM 在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC已经被存储在PCM中，那么MIL会变亮。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间检测到上述障状态，则可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据 (模式2) /快照数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- A/F传感器连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束对地短路:
 - a). A/F 传感器接线端A-PCM接线端2Z
 - b). A/F 传感器接线端B-PCM接线端2AD
- PCM连接器或接线端故障
- A/F传感器故障
- PCM 故障



故障码诊断流程:

- 1) 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录？
 - 是：执行下一步。
 - 否：在维修工单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。

- 2) 确认是否有任何相关维修信息？
 - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否：执行下一步。

- 3) 确认相关待定码和已储存DTC
 - A) 将点火开关转至OFF位置，然后切换至ON位置（发动机关闭）。
 - B) 利用汽车故障诊断仪确认是否有相关待定码和已存储的DTC。
 - 是：执行适用的DTC 检查。
 - 否：执行下一步。

- 4) 确定冻结帧数据的触发DTC（模式2）
 - A) 执行冻结帧PID数据访问程序。
 - B) DTC P0131:00是否在冻结帧数据（模式2）上？
 - 是：执行下一步。
 - 否：对冻结帧数据（模式2）上的DTC执行故障检修程序。

- 5) . 检查A/F传感器连接器与接线端
 - A) . 将点火开关切换至OFF。
 - B) . 开A/F传感器连接器。
 - C) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第9步。
 - 否：执行下一步。
- 6) . 检查A/F传感器电路是否对地短路
 - A) . A/F传感器连接器断开。
 - B) . 检查以下接线端（线束侧）与接地体之间的连续性：
 - a). A/F传感器接线端A
 - b). A/F传感器接线端B
 - C) . 是否有连续性？
 - 是：如果检测到对地短路：修理或更换可能对地短路的线束；如果未检测到对地短路：更换PCM（PCM内部电路对地短路）。执行第9步。
 - 否：执行下一步。
- 7) . 检查PCM连接器与接线端
 - A) . 断开PCM连接器。
 - B) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第9步。
 - 否：执行下一步。
- 8) . 检查A/F传感器
 - A) . 重新连接A/F传感器与PCM连接器。
 - B) . 检查A/F传感器是否存在故障？
 - 是：更换A/F传感器，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 9) . 确认DTC故障检修完成
 - A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
 - C) . 执行KOEO/KOER自检。
 - D) . 是否存在该DTC的待定码？
 - 是：更换PCM，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 10) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
- 11) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。

- 选择“PCM”。
- 选择“检索CMDTC”。
- B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 12) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 13) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
- 14) . 是否出现DTC。
 - 是：执行相应DTC检测。
 - 否：检修完成。

2.23 P0132: 00 AF 传感器电路输入高

故障码说明：

DTC	说明
P0132: 00	AF 传感器电路输入高

注意： 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆：

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析：

检测条件：

- 如果PCM中的A/F传感器的控制电压为3.59V (+ 接线端) 或更高、或为3.54V (- 接线端) 或更高。


诊断支持说明：

- 此为间断性监控器（A/F传感器、HO2S）。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC已经被存储在PCM中，那么MIL会变亮。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，则可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据（模式2）/快照数据。

- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因：

- A/F传感器连接器或接线端故障
- PCM连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束对电源短路：
 - a). A/F传感器接线端A-PCM接线端2Z
 - b). A/F传感器接线端B-PCM接线端2AD
- A/F传感器故障
- PCM 故障



故障码诊断流程：

- 1) . 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录？
 - 是：执行下一步。
 - 否：在维修单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。
- 2) . 确认是否有任何相关维修信息？
 - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 3) . 确认相关待定码和已储存DTC
 - A) . 将点火开关转至OFF位置，然后切换至ON位置（发动机关闭）。
 - B) . 利用汽车故障诊断仪确认是否有相关待定码和已存储的DTC。
 - 是：执行适用的DTC检查。
 - 否：执行下一步。

- 4) . 确定冻结帧数据的触发DTC (模式2)
 - A) . 执行冻结帧PID数据访问程序。
 - B) . DTC P0132:00是否在冻结帧数据 (模式2) 上?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 对冻结帧数据 (模式2) 上的DTC 执行故障检修程序。
- 5) . 检查A/F传感器连接器与接线端
 - A) . 将点火开关切换至OFF。
 - B) . 断开A/F传感器连接器。
 - C) . 检查是否接触不良 (例如销钉损坏/拉出、腐蚀)。
 - 是: 维修或更换连接器或接线端, 然后执行第9步。
 - 否: 执行下一步。
- 6) . 检查PCM连接器与接线端
 - A) . 断开PCM连接器。
 - B) . 检查是否接触不良 (例如销钉损坏/拉出、腐蚀)。
 - 是: 维修或更换连接器或接线端, 然后执行第9 步。
 - 否: 执行下一步。
- 7) . 检查A/F传感器电路是否对电源短路
 - A) . A/F传感器和PCM连接器断开。
 - B) . 打开点火开关 (发动机关闭)。
 - C) . 测量下列接线端 (线束侧) 和接地体之间的电压:
 - a). A/F传感器接线端A
 - b). A/F传感器接线端B
 - D) . 是否有电压?
 - 是: 修理或更换可能出现电源短路的线束, 然后执行第9步。
 - 否: 执行下一步。
- 8) . 检查A/F传感器
 - A) . 将点火开关切换至OFF。
 - B) . 重新连接A/F传感器与PCM连接器。
 - C) . 检查A/F 传感器是否存在故障?
 - 是: 更换A/F传感器, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 9) . 确认DTC故障检修完成
 - A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
 - C) . 执行KOEO/KOER自检。
 - D) . 是否存在该DTC 的待定码?
 - 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

- 10) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
- 11) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化界面中选择下述项目。
A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 12) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 13) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
- 14) . 是否出现 DTC。
 - 是：执行相应 DTC 检测。
 - 否：检修完成。

2.24 P0133: 00 AF 传感器电路反应慢

故障码说明：

DTC	说明
P0133: 00	AF 传感器电路反应慢

注意： 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆：

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析：

检测条件：

- 当满足下列监控条件时，在提供A/F波动的同时PCM监控到A/F传感器接线端A的电流响应慢。如果慢响应的平均值大于规定值，则PCM确定A/F传感器性能下降。

监控条件:

- 行驶模式03 (A/F传感器加热器、HO2S加热器、A/F传感器、HO2S和TWC修理效果检验行驶模式)
- A/F传感器加热器监控完成。
- 燃油系统环路状态为闭环燃油控制系统。
 - a). 发动机的转速: 1350–3500rpm
 - b). 绝对负载: 15–70% (发动机转速: 2500 rpm 时)
 - c). 进气量: 5–40 g/s
 - d). 发动机冷却液温度: 高于70° C{158° F}

诊断支持说明:

- 此为间断性监控器 (A/F传感器、HO2S)。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC已经被存储在PCM中，那么MIL会变亮。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，那么可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据 (模式2) /快照数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- A/F传感器松动
- 排气系统渗漏
- 清洗系统故障
 - a). 清污电磁阀故障
 - b). 蒸发软管连接不正确 (清污电磁阀侧)
- 燃油供给系统故障或燃油管路压力不足
 - a). 燃油管路阻塞或受限
 - b). 在输油管和燃油泵之间的燃油管路漏油
- 发动机内部故障
 - a). 发动机冷却液泄漏至燃烧室
 - b). 发动机压缩不够
- A/F传感器性能下降
- PCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认冻结帧数据 (模式2) /快照数据是否已被记录?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 在维修工单上记录冻结帧数据 (模式2) /快照数据, 然后执行下一步。
- 2). 确认是否有任何相关维修信息?
 - 是: 根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

3) . 确认相关待定码和已储存DTC

- A) . 将点火开关转至OFF位置，然后切换至ON位置（发动机关闭）。
- B) . 利用汽车故障诊断仪确认是否有相关待定码和已存储的DTC。
 - 是：执行适用的DTC检查。
 - 否：执行下一步。

4) . 确定冻结帧数据的触发DTC（模式2）

- A) . 执行冻结帧PID数据访问程序。
- B) . DTC P0133:00是否在冻结帧数据（模式2）上？
 - 是：执行下一步。
 - 否：对冻结帧数据（模式2）上的DTC 执行故障检修程序。

5) . 检查A/F传感器是否安装牢固？

- 是：执行下一步。
- 否：重新紧固A/F传感器，然后执行第12步。

6) . 检查排气系统是否漏气

- A) . 目视检查排气歧管与A/F传感器之间有无气体泄漏。
 - 是：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第12步。
 - 否：执行下一步。

7) . 检查清污电磁阀与蒸发软管

- A) . 检查清污电磁阀与蒸发软管的连接，是否存在故障？
 - 是：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第12步。
 - 否：执行下一步。

8) . 检查燃油管路压力

- A) . 将点火开关切换至OFF。
- B) . 检查发动机运转时燃油管路压力是否正常？
 - 是：执行下一步。
 - 否：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第12步。

9) . 检查发动机冷却液通路的密封，是否存在故障？

- 是：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第12步。
- 否：执行下一步。

10) . 检查发动机压缩是否存在故障？

- 是：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第12步。
- 否：执行下一步。

11) . 检查A/F传感器是否存在故障？

- 是：更换A/F 传感器，然后执行下一步。
- 否：执行下一步。

- 12) . 确认DTC故障检修完成
- A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
 - C) . 在监控状态下驾驶车辆。
 - D) . 执行行驶模式03 (A/F传感器加热器、HO2S加热器、A/F传感器、HO2S和TWC修理效果检验行驶模式)。
 - E) . 是否存在该DTC 的待定码？
 - 是：更换PCM，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 13) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
- 14) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
- A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
 - B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 15) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 16) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
- 17) . 是否出现 DTC。
 - 是：执行相应 DTC 检测。
 - 否：检修完成。

2.25 P0134: 00 检测到 AF 传感器电路无效

故障码说明：

DTC	说明
P0134: 00	检测到 AF 传感器电路无效

注意： 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆：

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F

- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析：

检测条件：


- 如果即使加热器通电79s 之后，而A/F传感器元件的阻抗仍然等于或高于40欧姆。

诊断支持说明：

- 此为间断性监控器（A/F传感器、HO2S）。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC已经被存储在PCM中，那么MIL会变亮。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，则可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据（模式2）/快照数据。
- DTC被储存在PCM 内存中。

可能的原因：

- A/F传感器松动
- 排气系统渗漏
- A/F传感器连接器或接线端故障
- A/F传感器加热器故障
- A/F传感器接线端A与PCM接线端2Z之间的线束对地短路
- PCM连接器或接线端故障
- A/F传感器接线端A与PCM接线端2Z之间的线束开路
- 发动机内部故障
 - a). 发动机冷却液泄漏至燃烧室
 - b). 发动机压缩不够
- A/F传感器性能下降
- PCM 故障



故障码诊断流程:

- 1) . 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录？
 - 是：执行下一步。
 - 否：在维修工单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。

- 2) . 确认是否有任何相关维修信息？
 - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否：执行下一步。

- 3) . 确认相关待定码和已储存DTC

说明：若检索到燃油监控器DTC P0132:00，则应将其忽略，直至定位到P0134:00。

 - A) . 将点火开关转至OFF 位置，然后切换至ON位置（发动机关闭）。
 - B) . 利用汽车故障诊断仪确认是否有相关待定码和已存储的DTC。
 - 是：执行适用的DTC 检查。
 - 否：执行下一步。

4) . 检查A/F传感器是否安装牢固？

- 是：执行下一步。
- 否：重新紧固A/F传感器，然后执行第14步。

5) . 检查排气系统是否漏气

- A) . 目视检查排气歧管与A/F传感器之间有无气体泄漏。
- 是：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第14步。
 - 否：执行下一步。

6) . 检查A/F传感器连接器与接线端

- A) . 将点火开关切换至OFF。
- B) . 断开A/F传感器连接器。
- C) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
- 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第14步。
 - 否：执行下一步。

7) . 检查A/F传感器加热器是否存在故障？

- 是：更换A/F传感器，然后执行第14步。
- 否：执行下一步。

8) . 检查A/F传感器信号电路是否对地短路

- A) . A/F传感器连接器断开。
- B) . 检查A/F传感器接线端A（线束侧）与接地体之间是否有连续性？
- 是：如果检测到对地短路：修理或更换可能对地短路的线束；如果未检测到对地短路：更换PCM（PCM 内部电路对地短路）。执行第14步。
 - 否：执行下一步。

9) . 检查PCM连接器与接线端

- A) . 断开PCM连接器。
- B) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
- 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第14步。
 - 否：执行下一步。

10) . 检查A/F传感器信号电路是否开路

- A) . A/F传感器和PCM连接器断开。
- B) . 检查A/F传感器接线端A（线束侧与PCM接线端2Z（线束侧）之间是否有连续性？
- 是：执行下一步。
 - 否：修理或更换可能存在开路的线束，然后执行第14步。

11) . 检查发动机冷却液通路的密封，是否存在故障？

- 是：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第14 步。
- 否：执行下一步。

12) . 检查发动机压缩是否存在故障？

- 是：根据检查结果修理或更换故障零件，然后执行第14步。
- 否：执行下一步。

13) . 检查A/F 传感器

- A) . 重新连接A/F传感器与PCM连接器。
- B) . 检查A/F传感器是否存在故障？
 - 是：更换A/F传感器，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。

14) . 确认DTC 故障检修完成

- A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
- B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
- C) . 执行KOER 自检。
- D) . 是否存在该DTC的待定码？
 - 是：更换PCM，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。

15) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。

16) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。

- A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。

17) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。

18) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。

19) . 是否出现 DTC。

- 是：执行相应 DTC 检测。
- 否：检修完成。

2.26 P0137: 00 HO2S 电路输入过低

故障码说明:

DTC	说明
P0137: 00	HO2S 电路输入过低

注意: 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆:

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析:

检测条件:

- PCM监控HO2S的输入电压。如果来自HO2S的输入电压低于0.1 V且HO2S燃油喷射反馈值为2.7%或更高持续25s, PCM 即可确定电路输入过低。
- 满足以下监控条件时, PCM监控HO2S的输入电压。在以下监控条件下, 如果即使短期燃油补偿受控为20.5% 持续9.6s, 而来自HO2S的输入电压甚至没有超过0.1V, 则PCM确定HO2S电路输入过低。

监控条件:

- 行驶模式03 (A/F 传感器加热器、HO2S 加热器、A/F 传感器、HO2S 和TWC 修理效果检验行驶模式)
- 满足以下的情况超过20.8秒:
 - a). 发动机转速: 高于1500 rpm
 - b). 发动机冷却液温度: 高于70° C{158° F}
 - c). HO2S 加热器控制: ON


诊断支持说明:

- 此为连续监视 (A/F传感器、HO2S)。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态, 或者PCM在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC 已经被存储在PCM中, 那么MIL会变亮。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态, 则可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据 (模式2) /快照数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- HO2S连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束对地短路:
 - a). HO2S接线端A-PCM接线端2AH

- b). HO2S接线端B-PCM接线端2J
- PCM连接器或接线端故障
- HO2S电路相互短路
- 以下接线端之间的线束开路:
 - a). HO2S接线端A-PCM接线端2AH
 - b). HO2S接线端B-PCM接线端2J
- HO2S故障
- PCM 故障



故障码诊断流程:

- 1). 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录？
 - 是：执行下一步。
 - 否：在维修工单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。
- 2). 确认是否有任何相关维修信息？
 - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 3). 确认相关待定码和已储存DTC
 - A). 将点火开关转至OFF位置，然后切换至ON位置（发动机关闭）。
 - B). 利用汽车故障诊断仪确认是否有相关待定码和已存储的DTC。
 - 是：执行适用的DTC检查。
 - 否：执行下一步。

- 4) . 确定冻结帧数据的触发DTC（模式2）
 - A) . 执行冻结帧PID数据访问程序。
 - B) . DTC P0137:00是否在冻结帧数据（模式2）上？
 - 是：执行下一步。
 - 否：对冻结帧数据（模式2）上的DTC 执行故障检修程序。
- 5) . 检查HO2S连接器与接线端
 - A) . 将点火开关切换至OFF。
 - B) . 断开HO2S连接器。
 - C) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第11步。
 - 否：执行下一步。
- 6) . 检查HO2S电路是否存在接地短路
 - A) . HO2S连接器断开。
 - B) . 检查以下接线端（线束侧）与接地体之间的连续性：
 - a). HO2S接线端A
 - b). HO2S接线端B
 - C) . 是否有连续性？
 - 是：如果检测到对地短路：修理或更换可能对地短路的线束；如果未检测到对地短路：更换PCM（PCM内部电路对地短路）。执行第11步。
 - 否：执行下一步。
- 7) . 检查PCM连接器与接线端
 - A) . 断开PCM连接器。
 - B) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第11步。
 - 否：执行下一步。
- 8) . 检查HO2S电路是否相互短路
 - A) . HO2S和PCM连接器已断开。
 - B) . 检查HO2S接线端A和B（线束侧）之间是否有连续性？
 - 是：修理或更换可能出现相互短路的线束，然后执行第11步。
 - 否：执行下一步。
- 9) . 检查HO2S电路是否存在开路
 - A) . HO2S和PCM连接器已断开。
 - B) . 检查下述接线端（线束侧）之间的连续性：
 - a). HO2S接线端A-PCM接线端2AH
 - b). HO2S接线端B-PCM接线端2J
 - C) . 是否有连续性？
 - 是：执行下一步。
 - 否：修理或更换可能存在开路的线束，然后执行第11步。

10) . 检查HO2S

- A) . 重新连接HO2S与PCM的连接器。
- B) . 检查HO2S是否存在故障?
 - 是: 更换HO2S, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

11) . 确认DTC故障检修完成

- A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
- B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
- C) . 执行行驶模式03 (A/F传感器加热器、HO2S加热器、A/F传感器、HO2S 和TWC修理效果检验行驶模式)。
- D) . 是否存在该DTC 的待定码?
 - 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

12) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。

13) . 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。

- A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。

14) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。

15) . 按下DTC屏幕上的清除按钮, 以清除DTC。

16) . 是否出现 DTC。

- 是: 执行相应 DTC 检测。
- 否: 检修完成。