

P0458 碳罐控制阀电路对地短路故障解析


故障码说明：

DTC	说明
P0458	碳罐控制阀电路对地短路

故障码分析：

- 1). 当发动机启动后ECU 内的电路控制模块对碳罐控制阀的电路电压进行测量，当电压符合对地短路模式的电压时，判断为碳罐控制阀电路对地短路。
- 2). 电路简图：

示意电路：



故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容		读取结果二	
读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0458		P0458
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题		维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目	
1). 连接到ECU 46 号脚的电路对地短路		1). 测量ECU 46 号脚的对地电阻是否正常	