C0095制动开关电路开路(停车灯电路开路)故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0095	制动开关电路开路(停车灯电路开路)

故障码分析:

1). 电路说明

此诊断故障代码用于确定停车灯开关电路开路,确保在应用制动器时准确的将变化状态输入到ECU。ECU在制动开关输入线路上发送低电流5伏特的感应电压至后制动灯泡。若后制动灯电路完好无损,此电压将通过后制动灯泡拉低(1伏特之下)至接地。按下开关时,蓄电池电压将提供给后制动灯以及ECU,使制动灯亮。若电压低(低于1伏特)或高(高于蓄电池电压),ECU无法决定制动开关状态,是设置DTC C0095将设置。

2). 故障诊断代码设置条件

C0095在初始化之后设置。若制动开关输入端的电压2秒钟内为2至5伏特,则设置诊断故障代码.

3). 诊断故障代码设置时执行的动作

- A). ECU储存DTC代码
- B). ABS保持功能
- C). 报警灯电路接通后点亮

4). 清除故障诊断代码的条件

- A). 若设置DTC C0095的条件不再存在,则可以通过利用适当诊断工具清除诊断故障代码。
- B).100个驱动周期中再没有发生此故障,此故障代码将从历史数据中清除。

故障码诊断流程:

以下是引起DTC C0095典型原因。

- A). 一个或多个停车灯泡灯丝开路。
- B). 一个或多个停车灯泡和/或插座连接松动。
- C). 一个或多个停车灯接地松动或开路。
- D). 端子41制动开关输入端子连接不良或开路.
- E). 端子41制动开关输入电路开路

C0095 - 制动开关电路开路(停车灯电路开路)							
步骤	诊断动作	期望值	是	否			
1	踏下制动踏板 是否有任何制 动灯泡有故管 不能操作?包 括中央高位刻 车(CHMSL)或 第3制动灯。		至步骤2	至"读取故障。诊断代码"			
2	1). 2). 3). 6 1). b 1).		至步骤5	至步骤3			
3	内? 更换ECU是否	小于2伏特	至步骤4	至步骤6			
	完成修复?						

4	进行制动电路		至步骤7	
	检测至步骤7			
5	踩下踏板时,		至步骤7	
	拆卸并检验不			
	亮的灯泡 / 插			
	座。更换灯泡			
	/插座/如有			
	必要维修接			
	地。是否完成			
	修复?			
6	检查所有后制		至步骤7	
	动灯接地 / 灯			
	泡/插座有无			
	连接不良/高			
	电阻,不允许			
	ECU 的5 伏特			
	参照电压接到			
	低电压上(2			
	伏特之下)是			
	否完成修复?	,4		
7	使用诊断工具		至步骤2	系统OK
	清除诊断故障			
	代码当遇到设			
	置诊断故障代			
	码的情况时,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	诊断故障代码	*		
	是否复位?			