


P0011 “A”凸轮轴正时提前过大或系统性能故障（1 排）

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|-------|--------------------------|
| P0011 | “A”凸轮轴正时提前过大或系统性能故障（1 排） |

部件和部件位置



概述

CVVT（可变气门正时）系统安装在凸轮轴的链轮上。此系统控制凸轮轴在整个行驶状态下提供最佳的气门正时。PCM 根据进气流量、节气门位置和冷却水温传感器输出信号控制机油控制阀（OCV）。CVVT利用油压通过OCV调节凸轮角度。使凸轮轴与曲轴之间相关位置达到最佳化，在整个行驶条件下，可提高发动机功率、燃油经济性并减少废气排放。

DTC 概述

在稳定驾驶情况下计算凸轮轴与设定点的位置偏差。在一定的周期，PCM累积此偏差，当累积的偏差太大时记录DTC P0011。凸轮轴位置取决于发动机转速和节气门开度。

故障码分析：

DTC 检测条件

| 项目 | | 检测条件 | 可能原因 |
|-----------|-----|--|--|
| DTC对策 | 情况1 | <ul style="list-style-type: none"> 监控凸轮轴位置设定点和实际值之间的偏差（执行器反映缓慢） | |
| | 情况2 | <ul style="list-style-type: none"> 监控凸轮轴位置设定点和实际值之间的偏差（偏差稳定） | |
| 诊断条件 | 情况1 | <ul style="list-style-type: none"> CVVT 控制：允许 凸轮轴位置设定点移动 12° CRK 以上在 0.70 秒内 发动机起动，移动凸轮轴位置设定点超过 5 次 $11V < \text{蓄电池电压} < 16V$ $600 \text{ to } 1500 < \text{发动机转速 (rpm)} < 5000$ 无相关故障 $20^\circ \text{ C} (68^\circ \text{ F}) < \text{发动机油温} < 110^\circ \text{ C} (230^\circ \text{ F})$ | <ul style="list-style-type: none"> 机油泄漏 机油控制阀 CVVT 总成 |
| | 情况2 | <ul style="list-style-type: none"> CVVT 控制：允许 发动机起动，移动凸轮轴位置设定点超过 5 次 凸轮轴位置设定点不接近全延迟位置 $11V < \text{蓄电池电压} < 16V$ $600 \text{ to } 1500 < \text{发动机转速 (rpm)} < 5000$ 无相关故障 $20^\circ \text{ C} (68^\circ \text{ F}) < \text{发动机油温} < 110^\circ \text{ C} (230^\circ \text{ F})$ | |
| 界限 | 情况1 | <ul style="list-style-type: none"> 凸轮轴位置移动 $< 3.4^\circ \text{ CRK}$ 在 0.8 秒内（凸轮轴位置设定点移动 12° CRK） | |
| | 情况2 | <ul style="list-style-type: none"> 凸轮轴位置设定点整数 - 凸轮轴位置实际值 $> 45^\circ \text{ CRK/秒}$ | |
| 诊断时间 | 情况1 | <ul style="list-style-type: none"> 600 秒 | |
| | 情况2 | <ul style="list-style-type: none"> 180 秒 | |
| MIL On 条件 | | <ul style="list-style-type: none"> 2 个驱动周期 | |

规格

| 测试条件 | 电阻 |
|-------------------|----------------------------|
| 线圈电阻 (Ω) | 6.9 ~ 7.9 at 20° C (68° F) |

故障码诊断流程:**监测 DTC 状态**

- 1). 连接 GDS, 选择“DTC分析”模式。
- 2). 点菜单栏中的“DTC状态”查看DTC信息。
- 3). 确认“DTC准备标志”指示为“完成”。如果不是, 在固定数据流内记录的条件或诊断条件下驾驶车辆。
- 4). 读取“DTC状态”参数。
5. 是否显示“历史记录(非当前)故障”?
 - 历史记录(非当前)故障: DTC存在但已经被删除。
 - 当前故障: DTC 目前存在。

是: 故障是由传感器与PCM连接器连接不良导致的间歇故障, 或者是排除故障后没有删除PCM的故障记录导致的。彻底检查连接器的松动、不良连接、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况, 按需要维修或更换, 然后转至“检验车辆维修”程序。

否: 转至下一步。

检查 OCV 和滤清器


- 1). 检查 OCV 的电阻
 - A). 点火开关“OFF”。
 - B). 分离进气 OCV 连接器。
 - C). 测量电源和 OCV 的控制端子之间的电阻。
规格 : 约6.9~7.9 Ω at 20° C (68° F)
 - D). 电阻在规定值范围内吗?
是: 转至下一步。
否: 更换 OCV, 然后转至“检验车辆维修”程序。

- 2). 检查 OCV 的操作
 - A). 起动发动机, 并怠速运转。
 - B). 分离 OCV 连接器, 提供12 V 电压至电源端子并OCV 的控制端子连接搭铁(部件侧)。
 - C). 发现故障了吗?
是: 转至下一步。
否: 转至“检查 CVVT (可变气门正时) 总成”程序。

- 3). 检查 OCV 和滤清器
 - A). Ignition "OFF"
 - B). 检查 OCV 滤清器是否阻塞或污染。
 - C). 拆卸 OCV 并直观检查 OCV 的枢轴是否污染。
 - D). 发现故障了吗?
 是: 清洁或按需要更换, 然后转至“车辆的维修”程序。
 否: 转至下一步。
 - E). 提供12 V电压至电源端子, 并OCV 的控制端子连接搭铁。
 - F). 提供电压时, 确认听到“咔嗒”声。
 - G). 重复程序 4 或 5 次, 确定进气 OCV 的可靠性。
 - H). OCV 工作正常吗?
 是: 转至下一步。
 否: 检查OCV是否污染、退化或损坏。用良好的OCV 更换, 并检查工作是否正常。如果故障存在, 转至“检验车辆维修”程序。

检查 CVVT (可变气门正时) 总成

- 1). 拆卸 CVVT 总成。参考维修手册中的“拆卸程序”。
- 2). 检查CVVT 总成的锁止。
- 3). 凸轮轴颈上的2个孔中一个是用于提前 (上面), 一个是用于延迟 (下面)。
 如图所示, 除了提前油孔 (“B”) 外, 在所有油孔上粘贴胶带。
- 4). 释放 CVVT 锁销, 在气压适配器的顶部周围缠绕一些胶带, 提供约 150kPa (1. 5kg/cm², 21psi) 低气压至暴露的凸轮轴油孔。在CVVT周围缠绕毛巾或抹布, 由于提供气压时, 装置中的剩余机油喷出。
- 5). 提供低气压, 转动 CVVT 至提前方向, 如图所示。
 当提供低气压时, 如果有过多的气体泄漏, CVVT 锁销不能释放, 且CVVT 不能转动。



- 6). 转动CVVT 总成向提前或延迟方向, 确保无约束, 能够自由移动。 (移动缓慢, 20° 以上)
- 7). 用手转动 CVVT , 确定保它在最大延迟位置锁止。
- 8). CVVT 总成工作正常吗?
 是: 转至下一步。
 否: 更换 CVVT 总成, 转至“检验车辆维修”程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。
也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
- 2). 彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。
- 3). 发现故障了吗?
是: 按需要维修, 转至“检验车辆维修”程序。
否: 检查气门正时, 参考“P0016 : 曲轴位置 - 凸轮轴位置相互关系错误(1排)”程序。按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接 GDS, 选择“DTC 分析”模式。
- 2). 点菜单栏中的“DTC状态”, 确认“DTC 准备标志”指示为“完成”。如果不是, 在固定数据流内记录的条件或诊断条件下驾驶车辆。
- 3). 读取“DTC状态”参数。
- 4). 是否显示“历史记录(非当前)故障”?
是: 系统正常。清除 DTC。
否: 转至适当的故障检修程序。

LAUNCH