2.71 P2089: 00 OCV 电路输入高

故障码说明:

DTC	说明
P2089: 00	OCV 电路输入高

适用以下 VIN 开头的车辆:

JM7 ER09L

故障码分析:


检测条件:

● PCM监控OCV电压。如果PCM检测到OCV控制电流(根据OCV计算)低于规定电流,PCM即可确定OCV电路存在故障。

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,则MIL 亮。
- 可得到冻结帧数据(模式2)/快照数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

- OCV 连接器或接线端故障
- OCV 故障
- PCM 连接器或接线端故障
- OCV 接线端A 和PCM 接线端2E 之间的线束对电源短路
- OCV 电路相互短路
- PCM 故障



0CV线束侧连接器

PCM线束侧连接器









- 1). 确认冻结帧数据(模式2)/快照数据是否已被记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否: 在维修单上记录冻结帧数据(模式2)/快照数据,然后执行下一步。
- 2) 确认是否有任何相关维修信息?
 - 是:根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理,则执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查OCV 连接器状况
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 断开OCV 连接器。
 - C). 检查是否存在连接不良(例如销钉损坏/拔出、腐蚀)。
 - 是:修理或更换连接器和或接线端,然后执行步骤8。
 - 否. 执行下一步。
- 4). 检查OCV
 - A), 检查OCV 线圈的电阻是否存在故障?。
 - 是: 更换OCV, 然后执行第8 步。
 - 否: 执行下一步。
- 5). 检查PCM 连接器状况
 - A). 断开PCM 连接器。
 - B). 检查是否存在连接不良(例如销钉损坏/拔出、腐蚀)。
 - 是:修理或更换连接器和或接线端,然后执行步骤8。
 - 否: 执行下一步。
- 6). 检查OCV 控制电路是否存在电源短路
 - A).OCV 与PCM 连接器断开。
 - B).将点火开关转至ON 位置(发动机关闭)。
 - C).测量OCV 接线端A (线束侧)是否有电压?
 - 是:修理或更换可能出现电源短路的线束,然后执行第8 步。
 - 否: 执行下一步。
- 7). 检查OCV 电路是否相互短路
 - A).OCV 与PCM 连接器断开。
 - B).关闭点火开关。
 - C). 检查在OCV 接线端B 和A(线束侧)之间是否有连续性?
 - 是:维修或更换可能出现互相短路的线束,然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

- 8). 确认DTC 故障检修完成
 - A),确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
 - C). 进行KOEO 或KOER 自检。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否. 执行下一步。
- 9).将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 10). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择"自检"。
 - 选择"模块"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"检索CMDTC"。
 - B). 如果使用掌上电脑
 - 选择"模块测试"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"自检"。
 - 选择"检索CMDTC"。
- 11).根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 12). 按下DTC屏幕上的清除按钮,以清除DTC。
- 13). 是否出现 DTC。
 - 是: 执行相应 DTC 检测。
 - 香: 检修完成。

2.72 P2096: 00 目标 A/F 反馈系统浓度过低

故障码说明:

DTC	说明
_P2096: 00	目标 A/F 反馈系统浓度过低

适用以下 VIN 开头的车辆:

JM7 ER09L

故障码分析:

检测条件:

● 在目标A/F 反馈控制下, PCM 监测目标A/F 的燃油调整。如果燃油调整超过 技术规范规定, PCM 即可确定目标A/F 反馈系统混合气太稀。

诊断支持说明:

- 此为连续监视(燃油系统)。
- 如果PCM 在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态,或者PCM 在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC 已经被存储在PCM 中,那么MIL 会变亮。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,那么可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据(模式2)/快照数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因:

- 废气漏气(A/F 传感器和HO2S 之间)
- HO2S 故障
- IAT 传感器故障
- 至PCM 的信号不稳定
 - a). ECT 传感器信号故障
 - b). MAF 传感器信号故障
 - c). TP 传感器信号故障
 - d). VSS 信号故障
- 废气泄漏(排气歧管与A/F 传感器之间)
- A/F 传感器故障
- 进气系统里的吸气
- MAF 传感器故障
- 燃油管路压力不足
- 燃油渗漏
- 燃油泵部件故障
- 点火系统故障
 - a). 点火线圈相关线束故障
- 燃油喷射器运行不良
- 发动机压缩不够
- ECT 传感器故障
- PCM 故障

- 1). 确定冻结帧数据的触发DTC (模式2)
 - A). 执行冻结帧PID 数据访问程序。
 - B).DTC P2096:00 是否在冻结帧数据(模式2)上?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:对冻结帧数据(模式2)上的DTC 执行故障检修程序。
- 2). 确认冻结帧数据(模式2)/快照数据是否已被记录?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:在维修单上记录冻结帧数据(模式2)/快照数据,然后执行下一步。

- 3). 确认是否有任何相关维修信息?
 - 是:根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理,则执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 4). 确认相关待定码和/或DTC
 - A).将点火开关转至OFF 位置,然后转至ON 位置(发动机关闭)。
 - B). 执行待定故障码访问程序与DTC 读取程序。
 - C). 是否出现其它待定码和/或DTC?
 - 是: 执行适用的待定码或DTC 检查。
 - 否: 执行下一步。
- 5). 确认HO2S 的电流输入信号状态
 - A). 检查HO2S是否存在故障?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 执行第7 步。
- 6). 检查废气泄漏
 - A).目视检查A/F 传感器和HO2S 之间是否有泄漏?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
 - 否: 更换HO2S, 然后执行第20 步。
- 7). 检查IAT 传感器
 - A). 关闭点火开关。
 - B), 检查IAT 传感器是否存在故障?
 - 是: 更换MAF/IAT 传感器, 然后执行第20 步。
 - 否: 执行下一步。
- 8). 确认当前的输入信号状态
 - A). 利用汽车故障诊断仪访问ECT、MAF、TP REL、VSS的PID:
 - B). 所有PID 是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
- 9). 检查在冻结帧数据(模式2)情况下电流输入信号状态
 - A). 在冻结帧(模式2)的条件下, 获取与第8 步相同的PID。
 - B). 所有PID 是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
- 10). 检查A/F 传感器的电流输入信号状态
 - A). 检查A/F 传感器是否存在故障?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 执行第12 步。

11). 检查废气泄漏

- A). 目视检查排气歧管和A/F 传感器之间的废气是否有泄漏?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
 - 否: 更换A/F 传感器, 然后执行步骤20。
- 12) . 检查MAF 传感器的电流输入信号状态
 - A). 起动发动机。
 - B). 利用汽车故障诊断仪访问MAF PID。
 - C). 检查MAF PID 是否根据发动机转速而快速变化。
 - D). MAF PID 值是否正常?
 - 是: 执行第14 步。
 - 否:执行下一步。
- 13), 检查进气系统是否吸气过量
 - A). 关闭点火开关。
 - B).目视检查进气系统使用的软管是否松脱、存在裂缝或损伤。 **说明**:当吸气部位粘有防锈渗透剂,发动机转速可能改变。
 - C). 是否存在故障?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
 - 否: 更换MAF/IAT 传感器, 然后执行第20 步。
- 14). 检查燃油管路压力
 - A). 关闭点火开关。

说明: 如果发动机不起动,则应在点火开关被转至ON 位置时检查燃油管路压力。

- B). 检查发动机运转时的燃油管路压力,是否存在故障?
 - 是:执行下一步。
 - 否: 执行第16 步。
- 15). 检查燃油系统是否存在燃油渗漏
 - A).目视检查燃油系统的燃油渗漏情况。 **说明:**当吸气部位粘有防锈渗透剂,发动机转速可能改变。
 - B). 是否有泄漏?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20步。
 - 否:更换燃油泵部件,然后执行第20步。
- 16).检查点火系统操作
 - A). 执行火花测试。
 - B). 在各个气缸中是否都见到强烈的蓝色火花?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。

- 17). 检查喷油嘴操作
 - A). 执行燃油喷射器运行检查是否存在故障?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20步。
 - 否: 执行下一步。
- 18). 检查发动机压缩是否存在故障?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
 - 否: 执行下一步。
- 19), 检查ECT 传感器是否存在故障?
 - 是: 更换ECT 传感器, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 20). 确认DTC 故障检修完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 清除PCM 存储器中的DTC。
 - C). 在冻结帧数据(模式2)状态下起动车辆。
 - D). 执行待定故障码访问程序。
 - E). 是否存在该DTC 的待定码?
 - 是:更换PCM,然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 21).将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 22). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择"自柃"。
 - 选择"模块"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"检索CMDTC"。
 - B). 如果使用掌上电脑
 - 选择"模块测试"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"自检"。
 - 选择"柃索CMDTC"。
- 23).根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 24),按下DTC屏幕上的清除按钮,以清除DTC。
- 25). 是否出现 DTC。
 - 是: 执行相应 DTC 检测。
 - 否:检修完成。

2.73 P2097: 00 目标 A/F 反馈系统浓度过高

故障码说明:

DTC	说明
P2097: 00	目标 A/F 反馈系统浓度过高

适用以下 VIN 开头的车辆:

JM7 ER09L

故障码分析:

检测条件

● 在目标A/F 反馈控制下, PCM 监测目标A/F 的燃油调整。如果燃油调整达不 到技术规范规定, PCM 即可确定目标A/F 反馈系统混合气太浓。

诊断支持说明:

- 此为连续监视(燃油系统)。
- 如果PCM 在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态,或者PCM 在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC 已经被存储在PCM中,那么MIL 会变亮。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,那么可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据(模式2)/快照数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

- HO2S 故障
 - a). HO2S 松动
 - b). HO2S 故障
- IAT 传感器故障
- 至PCM 的信号不稳定
 - a). ECT 传感器信号故障
 - b). MAF 传感器信号故障
 - c). TP 传感器信号故障
 - d). VSS 信号故障
- A/F 传感器故障
 - a). 松动A/F 传感器
 - b). A/F 传感器故障
- 燃油供给系统故障或燃油管路压力不当
 - a). 压力调节器故障
 - b). 燃油泵部件故障
 - c). 燃油管路中的输油分配器和燃油泵渗漏
 - d). 燃油滤清器堵塞或限制
 - e). 燃油返回软管阻塞
- 清污电磁阀故障
- 点火系统故障

- a). 点火线圈相关线束故障
- 燃油喷射器运行不良
- 发动机压缩不够
- ECT 传感器故障
- PCM 故障

- 1). 确定冻结帧数据的触发DTC (模式2)
 - A). 执行冻结帧PID 数据访问程序。
 - B).DTC P2097:00 是否在冻结帧数据(模式2)上?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:对冻结帧数据(模式2)上的DTC 执行故障检修程序。
- 2). 确认冻结帧数据(模式2)/快照数据是否已被记录?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 在维修单上记录冻结帧数据(模式2)/快照数据,然后执行下一步。
- 3). 确认是否有任何相关维修信息?
 - 是:根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理,则执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 4). 确认相关待定码和/或DTC
 - A).将点火开关转至OFF 位置,然后转至ON 位置(发动机关闭)。
 - B). 执行待定故障码访问程序与DTC 读取程序。
 - C). 是否出现其它待定码和/或DTC?
 - 是: 执行适用的待定码或DTC 检查。
 - 否:执行下一步。
- 5). 检查HO2S 的安装
 - A).检查HO2S 安装是否松动。
 - B). HO2S 是否安装牢固?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 重新固定HO2S, 然后执行第20 步。
- 6). 检查HO2S是否存在故障?
 - 是: 更换HO2S, 然后执行第20 步。
 - 否: 执行下一步。
- 7). 检查IAT 传感器
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 检查IAT 传感器是否存在故障?
 - 是: 更换MAF/IAT 传感器, 然后执行第20 步。
 - 否: 执行下一步。

- 8). 确认当前的输入信号状态
 - A). 利用汽车故障诊断仪访问ECT、MAF、TP REL、VSSPID:
 - B). 所有PID 是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
- 9). 检查在冻结帧数据(模式2)情况下电流输入信号状态
 - A). 在冻结帧(模式2)的条件下, 获取与第8 步相同的PID。
 - B),所有PID是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
- 10). 检查A/F 传感器的安装状况
 - A). 检查A/F 传感器是否未安装紧。
 - B).A/F 传感器是否安装安全?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 重新固定A/F 传感器, 然后执行第20 步。
- 11), 检查A/F 传感器是否存在故障?
 - 是:更换A/F 传感器,然后执行步骤20。
 - 否: 执行下一步。
- 12). 检查燃油管路压力
 - A). 关闭点火开关。

说明: 如果发动机不起动,则应在点火开关被转至ON 位置时检查燃油 管路压力。

- B). 检查发动机运转时的燃油管路压力。
- C). 是否存在故障?
 - 是:如果燃油压力过高:更换燃油泵部件,然后执行第20 步。如果燃油压力低:执行下一步。
 - 否: 执行第14 步。
- 13).检查燃油管路泄漏
 - A). 目视检查从燃油泵至燃油分配器的燃油管路是否有泄漏?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
 - 否:检查燃油滤清器的低压侧是否有异物或燃油滤清器内是否有污迹。如果燃油滤清器的内部(低压侧)有异物或污渍:清洁燃油箱与滤清器。如果未发现异物或污渍:更换燃油泵部件。执行第20步。

- 14), 检查长期燃油调整
 - A).利用汽车故障诊断仪访问LONGFT1 PID。
 - B). 将LONGFT1 PID 与第2 步中记录的冻结帧数据(模式2)进行比较。
 - C).LONGFT1 PID 值是否高于冻结帧数据(模式2)值?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 执行第16 步。
- 15). 检查清污电磁阀
 - A). 关闭点火开关。
 - B), 检查清污电磁阀是否存在故障?
 - 是: 更换清污电磁阀, 然后转至步骤20。
 - 否: 执行下一步。
- 16).检查点火系统操作
 - A). 执行火花测试。
 - B). 在各个气缸中是否都见到强烈的蓝色火花?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20步。
- 17), 检查喷油嘴操作是否存在故障?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
 - 否: 执行下一步。
- 18). 检查发动机压缩是否存在故障?
 - 是:根据检查结果修理或更换故障零件,然后执行第20 步。
 - 否: 执行下一步。
- 19). 检查ECT 传感器是否存在故障?
 - 是: 更换ECT 传感器, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 20). 确认DTC 故障检修完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
 - C). 在冻结帧数据(模式2)状态下起动车辆。
 - D). 执行待定故障码访问程序。
 - E). 是否存在该DTC 的待定码?
 - 是:更换PCM,然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 21).将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。

- 22). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择"自检"。
 - 选择"模块"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"检索CMDTC"。
 - B). 如果使用掌上电脑
 - 选择"模块测试"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"自柃"。
 - 选择"检索CMDTC"。
- 23). 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 24). 按下DTC屏幕上的清除按钮,以清除DTC。
- 25). 是否出现 DTC。
 - 是: 执行相应 DTC 检测。
 - 否: 检修完成。

2.74 P2100:00 节气门执行器电路开路

故障码说明:

DTC	说明
P2100: 00	节气门执行器电路开路

适用以下 VIN 开头的车辆:

JM7 ER09L

故障码分析:

检测条件


● PCM 监控电子节气门执行器电流。若PCM 探测到电子节气门执行器电流低于规定电流,则PCM 确定电子节气门执行器电路故障。

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,则MIL 亮。
- 可得到冻结帧数据(模式2)/快照数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

- 节气阀体连接器或接线端故障
- 节气门执行器故障
- 以下接线端之间的线束对地短路:

- a). 节气阀体接线端F-PCM 接线端2BE
- b). 节气阀体接线端E-PCM 接线端2BF
- PCM 连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束开路:
 - a). 节气阀体接线端F-PCM 接线端2BE
 - b). 节气阀体接线端E-PCM 接线端2BF
- PCM 故障



- 1). 确认冻结帧数据(模式2)/快照数据是否已被记录?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:在维修单上记录冻结帧数据(模式2)/快照数据,然后执行下一步。
- 2). 确认是否有任何相关维修信息?
 - 是:根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 3).区分间歇式故障或连续式故障
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
 - B). 起动发动机,并使其怠速。
 - C). 执行DTC 读取程序。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:存在间歇性问题。执行"间歇性故障检修"程序。

- 4).检查节气阀体连接器状况
 - A), 关闭点火开关。
 - B). 断开节气阀体连接器。
 - C). 检查是否存在连接不良(例如销钉损坏/拔出、腐蚀)。
 - 是:维修或更换连接器和/或接线端,然后执行第9步。
 - 否. 执行下一步。
- 5). 检查节气门执行器是否存在故障?
 - 是:更换节气阀体,然后执行第9步。
 - 否: 执行下一步。
- 6), 检查节气门执行器电路是否存在接地短路
 - A). 节气阀体连接器断开。
 - B). 检查以下接线端(线束侧)与接地体之间的连续性。
 - a). 节气阀体接线端F
 - b). 节气阀体接线端E
 - C). 是否有连续性?
 - 是:如果检测到对地短路:修理或更换可能对地短路的线束。如果未检测到对地短路:更换PCM (PCM 内部电路对地短路)。执行第 9 步。
 - 否: 执行下一步。
- 7). 检查PCM 连接器状况
 - A). 断开PCM 连接器。
 - B). 检查是否存在连接不良(例如销钉损坏/拔出、腐蚀)。
 - 是:维修或更换连接器和/或接线端,然后执行第9 步。
 - 否. 执行下一步。
- 8), 检查节气门执行器电路是否开路
 - A). 节气阀体与PCM 连接器断开。
 - B). 检查下述接线端(线束侧)之间的连续性:
 - a). 节气阀体接线端F-PCM 接线端2BE
 - b). 节气阀体接线端E-PCM 接线端2BF
 - C). 是否有连续性?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:维修或更换可能存在开路的线束,然后转至下一步。
- 9). 确认DTC 故障检修完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
 - C). 进行KOEO 或KOER 自检。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM,然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

- 10).将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 11). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择"自检"。
 - 选择"模块"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"检索CMDTC"。
 - B). 如果使用掌上电脑
 - 选择"模块测试"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"自检"。
 - 选择"检索CMDTC"。
- 12).根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 13). 按下DTC屏幕上的清除按钮,以清除DTC。
- 14). 是否出现 DTC。
 - 是: 执行相应 DTC 检测。
 - 否:检修完成。

2.75 P2101:00 节气门执行器电路范围/性能问题

故障码说明-

HOLLED ARION	
DTC	说明
P2101:00	节气门执行器电路范围/性能问题

适用以下 VIN 开头的车辆:

JM7 ER09L

故障码分析:


检测条件:

- PCM接通主继电器,但是输入电压为4V 或更低,则PCM 确定主继电器控制电路的电压过低。
- PCM监控来自主电器的输入电压。PCM切断主继电器,但是输入电压为4 V或 更高,则PCM确定主继电器控制电路的电压较高。

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,则MIL 亮。
- 可得到冻结帧数据(模式2)/快照数据。
- DTC 被储存在 PCM 内存中。

- 主继电器故障
- 主继电器电源电路对地短路或开路
 - a). 以下接线端之间的线束对地短路:
- 蓄电池正极接线端-主继电器接线端3
- 蓄电池正极接线端-主继电器接线端1
 - a). ENGINE 30 A 保险丝故障
 - b). 以下接线端之间的线束开路:
- 蓄电池正极接线端-主继电器接线端3
- 蓄电池正极接线端-主继电器接线端1
- PCM 连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束对电源短路:
 - a). 主继电器接线端5-PCM 接线端1B
 - b). 主继电器接线端5-PCM 接线端1A
- 主继电器电路对地短路或开路
 - a). 以下接线端之间的线束对地短路:
- 主继电器接线端5-PCM 接线端1B
- 主继电器接线端5-PCM 接线端1A
- 主继电器接线端2-PCM 接线端1Q
 - a). ECM 10 A 保险丝故障
 - b). 以下接线端之间的线束开路:
- 主继电器接线端5-PCM 接线端1B
- 主继电器接线端5-PCM 接线端1A
- 主继电器接线端2-PCM 接线端1Q
- 1 号TP 传感器及相关电路故障
- 2 号TP 传感器及相关电路故障
- PCM 故障



- 1). 确认冻结帧数据(模式2)/快照数据是否已被记录?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:在维修单上记录冻结帧数据(模式2)/快照数据,然后执行下一步。
- 2). 确认是否有任何相关维修信息?
 - 是:根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理,则执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查主继电器
 - A). 关闭点火开关。
 - B).检查主继电器是否存在故障?
 - 是: 更换主继电器, 然后执行第10 步。
 - 否: 执行下一步。

- 4). 检查主继电器电源电路是否对地短路或开路
 - A), 拆下主继电器。
 - B),测量以下接线端(线束侧)的电压:
 - a), 主继电器接线端3
 - b). 主继电器接线端1
 - C). 电压是否为B+?
 - 是:执行下一步。
 - 否:检查ENGINE 30A 保险丝。若保险丝熔断:修理或更换可能对地短路的线束和更换保险丝。若保险丝老化:更换保险丝。若保险丝正常:维修或更换可能开路的线束。执行第10 步。
- 5). 检查PCM 连接器状况
 - A). 断开PCM 连接器。
 - B). 检查是否存在连接不良(例如销钉损坏/拔出、腐蚀)。
 - 是:维修或更换连接器和/或接线端,然后执行步骤10。
 - 否: 执行下一步。
- 6). 检查主继电器电路是否存在电源短路
 - A). 拆下主继电器。
 - B).PCM 连接器断开。
 - C).将点火开关转至ON 位置(发动机关闭)。
 - D),测量主继电器接线端5 (线束侧)是否有电压?
 - 是:修理或更换可能出现电源短路的线束,然后执行第10 步。
 - 否: 执行下一步。
- 7). 检查主继电器电路是否对地短路或开路
 - A), 拆下主继电器。
 - B).PCM 连接器断开。
 - C) . 关闭点火开关。
 - C). 安装主继电器。
 - D).将点火开关转至ON 位置(发动机关闭)。
 - E) . 测量以下接线端(线束侧)的电压:
 - A).PCM 接线端1B
 - B).PCM 接线端1A
 - C).PCM 接线端1Q
 - F). 电压是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:如果PCM 接线端1A 和/或1B 电压异常:检查ECM 10 A 保险丝。若保险丝熔断:修理或更换可能对地短路的线束和更换故障保险丝。若保险丝老化:更换故障保险丝。若保险丝正常:维修或更换可能开路的线束。如果PCM 接线端1Q 电压异常:维修或更换可能短路或开路的线束。执行第10 步。

- 8). 检查1号TP传感器输出电压
 - A).PCM 连接器断开。
 - B).测量PCM 接线端2AK (线束侧)的电压是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 检查1 号TP 传感器及相关电路和接线端。根据检查结果修理 或者更换故障零件,然后执行第10 步。
- 9). 检查2 号TP 传感器输出电压
 - A).PCM 连接器断开。
 - B).测量PCM 接线端2AL (线束侧)的电压是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:检查2 号TP 传感器及相关电路和接线端。按照检查结果修理 或者更换故障零件,然后执行下一步。
- 10). 确认DTC 故障检修完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
 - C). 执行KOER 自检。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM,然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 11).将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 12). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择"自检"。
 - 选择"模块"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"检索CMDTC"。
 - B). 如果使用掌上电脑
 - 选择"模块测试"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"自检"。
 - 选择"检索CMDTC"。
- 13).根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 14), 按下DTC屏幕上的清除按钮, 以清除DTC。
- 15). 是否出现 DTC。
 - 是: 执行相应 DTC 检测。
 - 否:检修完成。

2.76 P2105:00 节气门执行器控制系统 - 迫使发动机停止运转

故障码说明:

DTC	说明
P2105: 00	节气门执行器控制系统 - 迫使发动机停止运转

适用以下 VIN 开头的车辆:

JM7 ER09L

故障码分析:

检测条件:

• 节气门执行器控制系统处于故障模式, 影响管理模式。

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,则MIL 亮。
- 可得到冻结帧数据(模式2)/快照数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因:

- 节气阀体和/或PCM 损坏
- 节气门执行器控制模块内部处理器故障
- PCM 故障

- 1). 确认冻结帧数据(模式2)/快照数据是否已被记录?
 - 是: 执行下一步。
 - 否:在维修单上记录冻结帧数据(模式2)/快照数据,然后执行下一步。
- 2). 确认是否有任何相关维修信息?
 - 是:根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 3).确认相关待定码和/或DTC
 - A).将点火开关转至OFF 位置,然后转至ON 位置(发动机关闭)。
 - B). 执行待定故障码访问程序与DTC 读取程序。
 - C). 是否出现其它待定码和/或DTC?
 - 是: 执行适用的待定码或DTC 检查。
 - 否: 执行下一步。

- 4). 检查节气门执行器和PCM
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 对以下项目进行外观检查,以确定其是否有受损迹象:
 - a). 节气门位置传感器
 - b). PCM
 - C). 是否有问题?
 - 是:若有必要,隔离问题并进行修理,然后执行第6 步。
 - 否: 执行下一步。
- 5). 执行PCM 配置
 - A).执行PCM 配置。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
 - C). 执行KOER 自检。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 再次进行PCM 配置, 然后执行下一步。
 - 否: 执行第7 步。
- 6). 确认DTC 故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除PCM 存储器中的DTC。
 - B). 执行KOER 自检。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 7).将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 8). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择"自检"。
 - 选择"模块"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"检索CMDTC"。
 - B). 如果使用掌上电脑
 - 选择"模块测试"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"自检"。
 - 选择"检索CMDTC"。
- 9),根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 10). 按下DTC屏幕上的清除按钮,以清除DTC。

11). 是否出现 DTC。

● 是: 执行相应 DTC 检测。

● 否:检修完成。