

POA1A-151 POA1A-155 POA1A-156

POA1A-158 POA1A-166 POA1A-658

POA1A-791 发电机故障解析

故障码说明：

DTC	说明
POA1A-151	发电机控制模块
POA1A-155	发电机控制模块
POA1A-156	发电机控制模块
POA1A-158	发电机控制模块
POA1A-166	发电机控制模块
POA1A-658	发电机控制模块
POA1A-791	发电机控制模块

描述：带转换器的逆变器总成(MG ECU)监视其内部工作并检测故障。

故障码分析：

DTC编号	INF代码	DTC检测条件	故障部位
POA1A	151	运转脉冲故障	带转换器的逆变器总成(MG ECU)
POA1A	155	A/D故障	带转换器的逆变器总成(MG ECU)
POA1A	156	ROM-RAM故障	带转换器的逆变器总成(MG ECU)
POA1A	158	CPU识别故障	带转换器的逆变器总成(MG ECU)
POA1A	166	R/D转换器NM停止故障	带转换器的逆变器总成(MG ECU)
POA1A	658	ALU故障	带转换器的逆变器总成(MG ECU)
POA1A	791	R/D转换器通信故障	带转换器的逆变器总成(MG ECU)

故障码诊断流程：

警告：

- 检查高压系统或断开带转换器的逆变器总成低压连接器前，务必采取安全措施，如佩戴绝缘手套并拆下维修塞把手以防电击。拆下维修塞把手后放到您自己口袋中，防止其他技师在您进行高压系统作业时将其意外重新连接。
- 断开维修塞把手后，在接触任何高压连接器或端子前，等待至少10分钟。等待10分钟后，检查带转换器的逆变器总成检查点端子处的电压。开始工作前的电压应为0V。

提示：使带转换器的逆变器总成内的高压电容器放电至少需要10分钟。

- 1). 更换带转换器的逆变器总成
(完成)