


B1430 后 AC 冷媒关闭阀故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1430	后 AC 冷媒关闭阀 (Y67)

故障码分析:

后 AC 冷媒关闭阀 (Y67) 位于左前轮挡泥板内, 当后 AC 控制面板铰蔽冷气功能时 (例如按下 0 或 REST 按键), 或后蒸发器结冰 (0 度) 之前, 它会负责关闭后 AC 冷媒管路。



故障码诊断流程:

- 1). 处理方法 A:
连接汽车故障诊断仪, 利用故障诊断仪作动测试选项直接作动冷媒关闭电磁阀, 应可感到电磁阀的震动。
- 2). 处理方法 B:
拆开 Y67 电磁阀接头, 将 12V 与搭铁线路直接连接至冷媒关闭电磁, 阀, 应可听见电磁阀作动的喀哒声音。
- 3). 处理方法 C:
拆开冷媒关闭电磁阀线路接头, 用电表直接量测电磁阀的电阻值
- 4). 标准值=25-40 欧姆